



דו"ח ביקורת חודשית

נס ציונה אנילביץ' 6

יוני לוי

נס ציונה



סגירה: 08:45
04.09.2022

פתיחה: 08:44
04.09.2022

גנית פארק
חוזת 402105-20-52-P

מרכז
גן 28108 ציבורי החושן א'

מתקני משחק

מס' מזהה הדיווח: 428768

נשלח אל: yoniyonilevi123@gmail.com, yoniyonilevi123@gmail.com

מתקנים תקינים (5 מתקנים)

1. שלט אתר



2. שטח כיסוי דשא סינטטי




3. מתקן משולב בעל 2 מגדלים




4. מתקן קרוסלת כבלים בצורת פירמידה 5. מתקן חצובת נדנדה ממתכת



מיקום הדיווח





בדיקת האתר בוצעה עפ"י דרישות התקן הישראלי ת"י 1498 חלק 7 (2006)

עבור כל המתקנים שנבדקו כל הפרמטרים הבאים נמצאו תקינים:

תקין	מבנה כללי (חלקים קבועים אחרים)	תקין	שרשראות	תקין	חבלים	תקין
תקין	אמצעי חיבור	תקין	יסודות	תקין	סימון ושילוט	תקין
תקין	חלקים נעים	תקין	כיסוי המשטחים שמתחת למתקנים וסביבתם	תקין	הגנה מפני יציאה לכביש	תקין

במתקן שסומן כפגום, כל הפרמטרים התקולים מפורטים למעלה ויתר הפרמטרים תקינים

הופק על ידי:





נס ציונה אבנר בן נר 1

יוני לוי

נס ציונה



סגירה: 08:47
04.09.2022

פתיחה: 08:46
04.09.2022

גנית פארק
חוזה 402105-20-52-P

גן 28108.1 ציבורי החושן ב'

מתקני משחק

מס' מזהה הדיווח: 428771

נשלח אל: yoniyonilevi123@gmail.com, yoniyonilevi123@gmail.com

מתקנים תקינים (8 מתקנים)

1. שלט אתר



2. שטח כיסוי דשא סינטטי



3. מתקן משולב בעל 2 מגדלים



4. מתקן עלה ורד ממתכת



5. מתקן חצובת נדנדה



6. מתקן חצובת נדנדה



7. מתקן נענוע קפיץ בדמות אופנוע מפלסטיק 8. מתקן נענוע קפיץ בדמות כלב ים מפלסטיק





גן תקין
דו"ח ביקורת חודשית



מתקני משחק

נס ציונה
מרכז

גן 28109 ציבורי טופז

יוני לוי

גנית פארק
חוזת 402105-20-52-P-

נס ציונה אנילביץ' 6

פתיחה: 08:48
04.09.2022

סגירה: 08:48
04.09.2022

מס' מזהה הדיווח: 428774

נשלח אל: yoniyonilevi123@gmail.com, yoniyonilevi123@gmail.com

מתקנים תקינים (3 מתקנים)

1. שלט אתר




2. שטח כיסוי חול



3. מתקן קן נמלים



מיקום הדיווח



Map data ©2022 Mapo GISrael דיווח על שגיאה במפה

חבלים		 תקין
סימון ושילוט		 תקין
הגנה מפני יציאה לכביש		 תקין
שרשראות		 תקין
יסודות		 תקין
כיסוי המשטחים שמתחת למתקנים וסביבתם		 תקין
מבנה כללי (חלקים קבועים אחרים)		 תקין
אמצעי חיבור		 תקין
חלקים נעים		 תקין

במתקן שסומן כפגום, כל הפרמטרים התקולים מפורטים למעלה ויתר הפרמטרים תקינים

הופק על ידי:





דו"ח ביקורת חודשית

נס ציונה אנילביץ' 6

יוני לוי

נס ציונה



סגירה: 08:50
04.09.2022

פתיחה: 08:49
04.09.2022

גנית פארק
חוזת 402105-20-52-P

מרכז
גן 28193 כושר החושן

מתקני משחק

מס' מזהה הדיווח: 428778

נשלח אל: yoniyonilevi123@gmail.com, yoniyonilevi123@gmail.com

מתקנים תקינים (6 מתקנים)

1. שלט אתר



2. שטח כיסוי גומי מלאכותי



3. מתקן הליכה באוויר



4. מתקן דחיקת רגליים





5. מתקן כפיפות בטן




6. מתקן מאמן בטן ואגן



מיקום הדיווח





בדיקת האתר בוצעה עפ"י דרישות התקן הישראלי ת"י 1498 חלק 7 (2006)

עבור כל המתקנים שנבדקו כל הפרמטרים הבאים נמצאו תקינים:

חבלים		תקין	שרשראות		תקין	מבנה כללי (חלקים קבועים אחרים)		תקין
סימון ושילוט		תקין	יסודות		תקין	אמצעי חיבור		תקין
הגנה מפני יציאה לכביש		תקין	כיסוי המשטחים שמתחת למתקנים וסביבתם		תקין	חלקים נעים		תקין

במתקן שסומן כפגום, כל הפרמטרים התקולים מפורטים למעלה ויתר הפרמטרים תקינים

הופק על ידי:





דו"ח ביקורת חודשית

נס ציונה הבנים 117

יוני לוי

נס ציונה



סגירה: 08:55
04.09.2022

פתיחה: 08:51
04.09.2022

גנית פארק
חוצה 402105-20-52-P-

מרכז
גן 28105 ציבורי התאומים

מתקני משחק

מס' מזהה הדיווח: 428789

נשלח אל: yoniyonilevi123@gmail.com, yoniyonilevi123@gmail.com

מתקנים תקינים (5 מתקנים)

1. שלט אתר



2. שטח כיסוי דשא סינטטי



3. מתקן קרוסלה עגולה




4. מתקן חצובת נדנדה ממתכת




5. מתקן משולב בעל 2 מגדלים



מיקום הדיווח





בדיקת האתר בוצעה עפ"י דרישות התקן הישראלי ת"י 1498 חלק 7 (2006)

עבור כל המתקנים שנבדקו כל הפרמטרים הבאים נמצאו תקינים:

		תקין			תקין			תקין	מבנה כללי (חלקים קבועים אחרים)
		תקין			תקין			תקין	אמצעי חיבור
		תקין			תקין			תקין	חלקים נעים
חבלים			שרשראות						
סימון ושילוט			יסודות						
הגנה מפני יציאה לכביש			כיסוי המשטחים שמתחת למתקנים וסביבתם						

במתקן שסומן כפגום, כל הפרמטרים התקולים מפורטים למעלה ויתר הפרמטרים תקינים

הופק על ידי:





דו"ח ביקורת חודשית

נמסר ציונה טופז 4

יוני לוי

נמסר ציונה



מרכז

מתקני משחק

סגירה: 09:24
04.09.2022

פתיחה: 09:01
04.09.2022

גנית פארק
חוזת 52-20-402105-P

גן 28107 ציבורי הדרים

מס' מזהה הדיווח: 428827

נשלח אל: yoniyonilevi123@gmail.com, yoniyonilevi123@gmail.com

מתקנים תקינים (7 מתקנים)

1. שלט אתר



2. שטח כיסוי דשא סינטטי



3. מתקן משולב בעל מגדל 1



4. מתקן נענוע קפיץ בדמות אופנוע ממתכת



6. מתקן נענוע קפיץ בדמות ציפור ממתכת




5. מתקן עלה ורד ממתכת



7. מתקן חצובת נדנדה ממתכת





בדיקת האתר בוצעה עפ"י דרישות התקן הישראלי ת"י 1498 חלק 7 (2006)

עבור כל המתקנים שנבדקו כל הפרמטרים הבאים נמצאו תקינים:

					
חבלים	תקין	שרשראות	תקין	מבנה כללי (חלקים קבועים אחרים)	תקין
					
סימון ושילוט	תקין	יסודות	תקין	אמצעי חיבור	תקין
					
הגנה מפני יציאה לכביש	תקין	כיסוי המשטחים שמתחת למתקנים וסביבתם	תקין	חלקים נעים	תקין

במתקן שסומן כפגום, כל הפרמטרים התקולים מפורטים למעלה ויתר הפרמטרים תקינים

הופק על ידי:



גן תיקון | 1 קריאות

דו"ח ביקורת חודשית

נס ציונה עונות השנה 8

סגירה: 09:34
04.09.2022

פתיחה: 09:30
04.09.2022

יוני לוי

גנית פארק

חוצה 52-20-402105-P-

נס ציונה

מרכז

גן 28148 ציבורי וואלי ארז

מתקני משחק

מס' מזהה הדיווח: 428844

נשלח אל: yoniyonilevi123@gmail.com, yoniyonilevi123@gmail.com

מתקן פגום - מתקן עלה ורד מתכת (1 קריאות)

1. ת. פתיחה: 04/09/2022

סטטוס: חדשה

הבעיה: שבר

התקלה: מבנה כללי

דחיפות: חשוב (!)

הערות: נדרש להחליף 2 חיפויים (יוני לוי)

תמונות תיקון:

הקריאה טרם תוקנה



תמונות הקריאה:



מתקנים תקינים (5 מתקנים)

1. שלט אתר



2. שטח כיסוי דשא סינטטי



3. מתקן משולב בעל 2 מגדלים




4. מתקן פנל איקס עיגול



5. מתקן נענוע קפיץ בדמות מפלסטיק



מיקום הדיווח



בדיקת האתר בוצעה עפ"י דרישות התקן הישראלי ת"י 1498 חלק 7 (2006)

עבור כל המתקנים שנבדקו כל הפרמטרים הבאים נמצאו תקינים:

חבלים		✓ תקין	שרשראות		✓ תקין	מבנה כללי (חלקים קבועים אחרים)		✓ תקין
סימון ושילוט		✓ תקין	יסודות		✓ תקין	אמצעי חיבור		✓ תקין
הגנה מפני יציאה לכביש		✓ תקין	כיסוי המשטחים שמתחת למתקנים וסביבתם		✓ תקין	חלקים נעים		✓ תקין

במתקן שסומן כפגום, כל הפרמטרים התקולים מפורטים למעלה ויתר הפרמטרים תקינים

הופק על ידי:



גן תקין | 1 קריאות

דו"ח ביקורת חודשית

נס ציונה עונות השנה 20

סגירה: 09:44
04.09.2022

פתיחה: 09:38
04.09.2022

יוני לוי

גנית פארק

חוצה 52-20-402105-P

נס ציונה
מרכז

גן 28150 ציבורי וואלי עונות השנה



מתקני משחק

מס' מזהה הדיווח: 428865

נשלח אל: yoniyonilevi123@gmail.com, yoniyonilevi123@gmail.com

מתקן פגום - מתקן משולב ממתכת (1 קריאות)

1. ת. פתיחה: 04/09/2022

סטטוס: חדשה

הבעיה: שבר

התקלה: אלמנט חיבור

דחיפות: חשוב (!)

הערות: 2 אלמנט יציאה (יוני לוי)

תמונת תיקון:

הקריאה טרם תוקנה



תמונות הקריאה:



מתקנים תקינים (2 מתקנים)


1. שלט אתר




2. כיסוי שטח דשא סינטטי



מיקום הדיווח





בדיקת האתר בוצעה עפ"י דרישות התקן הישראלי ת"י 1498 חלק 7 (2006)

עבור כל המתקנים שנבדקו כל הפרמטרים הבאים נמצאו תקינים:

חבלים		✓ תקין	שרשראות		✓ תקין	מבנה כללי (חלקים קבועים אחרים)		✓ תקין
סימון ושילוט		✓ תקין	יסודות		✓ תקין	אמצעי חיבור		✓ תקין
הגנה מפני יציאה לכביש		✓ תקין	כיסוי המשטחים שמתחת למתקנים וסביבתם		✓ תקין	חלקים נעים		✓ תקין

במתקן שסומן כפגום, כל הפרמטרים התקולים מפורטים למעלה ויתר הפרמטרים תקינים

הופק על ידי:





גן תקין
דו"ח ביקורת חודשית



מתקני משחק

נכס ציונה
מרכז
גן 28194 כושר וואלי

יוני לוי

גנית פארק
חוצה 52-20-402105-P

נס ציונה הכרמים 27
פתיחה: 09:53
סגירה: 09:54
04.09.2022

נשלח אל: yoniyonilevi123@gmail.com, yoniyonilevi123@gmail.com מס' מזהה הדיווח: 428879

מתקנים תקינים (8 מתקנים)

1. שלט אתר



2. כיסוי שטח דשא סינטטי



3. מתקן אופניים בשכיבה



4. מתקן חתירה



5. מתקן חתירה



6. מתקן דחיקה רגליים




7. מתקן לכפיפות בטן



8. מתקן אופניים בשכיבה





בדיקת האתר בוצעה עפ"י דרישות התקן הישראלי ת"י 1498 חלק 7 (2006)

עבור כל המתקנים שנבדקו כל הפרמטרים הבאים נמצאו תקינים:

					
חבלים	תקין	שרשראות	תקין	מבנה כללי (חלקים קבועים אחרים)	תקין
					
סימון ושילוט	תקין	יסודות	תקין	אמצעי חיבור	תקין
					
הגנה מפני יציאה לכביש	תקין	כיסוי המשטחים שמתחת למתקנים וסביבתם	תקין	חלקים נעים	תקין

במתקן שסומן ככפגום, כל הפרמטרים התקולים מפורטים למעלה ויתר הפרמטרים תקינים

הופק על ידי:





דו"ח ביקורת חודשית

נס ציונה הפרדסים 6

יוני לוי

נס ציונה



סגירה: 09:56
04.09.2022

פתיחה: 09:55
04.09.2022

גנית פארק
חוצה 52-20-402105-P

מרכז
גן 28145 ציבורי וואלי נחל

מתקני משחק

מס' מזהה הדיווח: 428885

נשלח אל: yoniyonilevi123@gmail.com, yoniyonilevi123@gmail.com

מתקנים תקינים (10 מתקנים)

1. שלט אתר



2. שטח כיסוי



3. מתקן משולב בעל 6 מגדלים



4. מתקן משולב בעל 2 מגדלים



5. מתקן חצובת נדנדה ממתכת



6. משולב אקסטרים



7. אומגה



8. סביבון בישיבה



9. מתקן דגם איג'ו



10. חצובת נדנדה לערסל + 2 פעוטות






סיכום הביקור

שיצון צירים בחצובת נדנדה +החלפת פקקים

מיקום הדיווח



בדיקת האתר בוצעה עפ"י דרישות התקן הישראלי ת"י 1498 חלק 7 (2006)

עבור כל המתקנים שנבדקו כל הפרמטרים הבאים נמצאו תקינים:

מבנה כללי (חלקים קבועים אחרים)	תקין	שרשראות	תקין	חבלים	תקין
אמצעי חיבור	תקין	יסודות	תקין	סימון ושילוט	תקין
חלקים נעים	תקין	כיסוי המשטחים שמתחת למתקנים וסביבתם	תקין	הגנה מפני יציאה לכביש	תקין

במתקן שסומן כפגום, כל הפרמטרים התקולים מפורטים למעלה ויתר הפרמטרים תקינים

הופק על ידי:





דו"ח ביקורת חודשית

נס ציונה הכרמים 17
סגירה: 09:59
04.09.2022
פתיחה: 09:57
04.09.2022

יוני לוי
גנית פארק
חוזת 402105-20-52-P

נס ציונה
מרכז
גן 28147 ציבורי וואלי פרדסים



מתקני משחק

נשלח אל: yoniyonilevi123@gmail.com, yoniyonilevi123@gmail.com מס' מזהה הדיווח: 428889

מתקנים תקינים (3 מתקנים)

1. שלט אתר




2. שטח כיסוי דשא סינטטי



3. מתקן חצובת מתכת עם 2 מושבים שטוחים



מיקום הדיווח



חבלים		 תקין
סימון ושילוט		 תקין
הגנה מפני יציאה לכביש		 תקין
שרשראות		 תקין
יסודות		 תקין
כיסוי המשטחים שמתחת למתקנים וסביבתם		 תקין
מבנה כללי (חלקים קבועים אחרים)		 תקין
אמצעי חיבור		 תקין
חלקים נעים		 תקין

במתקן שסומן כפגום, כל הפרמטרים התקולים מפורטים למעלה ויתר הפרמטרים תקינים

הופק על ידי:





דו"ח ביקורת חודשית

נס ציונה העומרים 2
סגירה: 10:01
04.09.2022
פתיחה: 09:59
04.09.2022

יוני לוי
גנית פארק
חוצה 52-20-402105-P

נס ציונה
מרכז
גן 28149 ציבורי וואלי גן העמק



מתקני משחק

מס' מזהה הדיווח: 428891

נשלח אל: yoniyonilevi123@gmail.com, yoniyonilevi123@gmail.com

מתקנים תקינים (6 מתקנים)

1. שלט אתר



2. דשא סינטטי



3. מתקן משולב





4. מתקן עלה ורד



5. מתקן נענוע מפלסטיק דמות שור 6. מתקן חצובת נדנדה ממתכת

מיקום הדיווח





בדיקת האתר בוצעה עפ"י דרישות התקן הישראלי ת"י 1498 חלק 7 (2006)

עבור כל המתקנים שנבדקו כל הפרמטרים הבאים נמצאו תקינים:

		תקין			תקין			תקין
חבלים			שרשראות			מבנה כללי (חלקים קבועים אחרים)		
		תקין			תקין			תקין
סימון ושילוט			יסודות			אמצעי חיבור		
		תקין			תקין			תקין
הגנה מפני יציאה לכביש			כיסוי המשטחים שמתחת למתקנים וסביבתם			חלקים נעים		

במתקן שסומן כפגום, כל הפרמטרים התקולים מפורטים למעלה ויתר הפרמטרים תקינים

הופק על ידי:





דו"ח ביקורת חודשית

נס ציונה התאנה 8

יוני לוי

נס ציונה



מרכז

מתקני משחק

סגירה: 10:08
04.09.2022

פתיחה: 10:05
04.09.2022

גנית פארק
חוצה 52-20-402105-P-


גן 28157 ציבורי כפר אהרון

מס' מזהה הדיווח: 428904

נשלח אל: yoniyonilevi123@gmail.com, yoniyonilevi123@gmail.com

מתקנים תקינים (10 מתקנים)

1. שלט אתר



2. כיסוי שטח דשא סינטטי



3. מתקן משולב ממתכת



4. חצובה כפולה



5. מתקן עלה ורד קפיצי



6. פירמידת חבלים



7. מתקן טיפוס



8. מתח מדורג



9. סולם אופקי




10. מקבילים





מיקום הדיווח



בדיקת האתר בוצעה עפ"י דרישות התקן הישראלי ת"י 1498 חלק 7 (2006)

עבור כל המתקנים שנבדקו כל הפרמטרים הבאים נמצאו תקינים:

					
חבלים	תקין	שרשראות	תקין	מבנה כללי (חלקים קבועים אחרים)	תקין
					
סימון ושילוט	תקין	יסודות	תקין	אמצעי חיבור	תקין
					
הגנה מפני יציאה לכביש	תקין	כיסוי המשטחים שמתחת למתקנים וסביבתם	תקין	חלקים נעים	תקין

במתקן שסומן כפגום, כל הפרמטרים התקולים מפורטים למעלה ויתר הפרמטרים תקינים

הופק על ידי:





נס ציונה אבנר בן נר 12

יוני לוי

נס ציונה



סגירה: 10:17
04.09.2022

פתיחה: 10:17
04.09.2022

גנית פארק
חוזה 52-20-402105-P-

מרכז
גן 28183 ציבורי אבנר בן נר

מתקני משחק

מס' מזהה הדיווח: 428918

נשלח אל: yoniyonilevi123@gmail.com, yoniyonilevi123@gmail.com

מתקנים תקינים (8 מתקנים)

3. מתקן משולב בעל מגדל 1



2. שטח כיסוי גומי



1. שלט אתר



4. מתקן נענוע קפיץ ספיראלי דמוי אופנוע 5. מתקן נענוע קפיץ ספיראלי דמוי פרה 6. מתקן נענוע קפיץ ספיראלי דמוי דוב פנדה



7. מתקן עלה ורד ממתכת עם 2 מושבים 8. מתקן חצובת נדנדה ממתכת





דו"ח ביקורת חודשית

נס ציונה האימהות 10
סגירה: 10:26
04.09.2022
פתיחה: 10:25
04.09.2022

יוני לוי
גנית פארק
חוצה 52-20-402105-P

נס ציונה
מרכז
כושר מס 28115 כושר טיילת נצר



מתקני משחק

מס' מזהה הדיווח: 428935

נשלח אל: yoniyonilevi123@gmail.com, yoniyonilevi123@gmail.com

מתקנים תקינים (5 מתקנים)

3. מתקן טיפוס ממתכת



2. מתקן מעבר ידיים עם 5 ידיות



1. מתח תלת מפלסי




4. שלט אתר




5. סוג מצע: גומי



מיקום הדיווח





בדיקת האתר בוצעה עפ"י דרישות התקן הישראלי ת"י 1498 חלק 7 (2006)

עבור כל המתקנים שנבדקו כל הפרמטרים הבאים נמצאו תקינים:

חבלים		תקין	שרשראות		תקין	מבנה כללי (חלקים קבועים אחרים)		תקין
סימון ושילוט		תקין	יסודות		תקין	אמצעי חיבור		תקין
הגנה מפני יציאה לכביש		תקין	כיסוי המשטחים שמתחת למתקנים וסביבתם		תקין	חלקים נעים		תקין

במתקן שסומן כפגום, כל הפרמטרים התקולים מפורטים למעלה ויתר הפרמטרים תקינים

הופק על ידי:



נס ציונה האימהות 10

סגירה: 10:27
04.09.2022

פתיחה: 10:26
04.09.2022

גנית פארק
חוזה P-402105-20-52

נס ציונה
מרכז

גן ציבורי מס 28114 גן ציבורי טיילת נצר אומגה

מתקני משחק

מס' מזהה הדיווח: 428937

נשלח אל: yoniyonilevi123@gmail.com, yoniyonilevi123@gmail.com

מתקן פגום - מתקן אומגה ממתכת (1 קריאות)

1. ת. פתיחה: 24/04/2022

סטטוס: **בקראה**

הבעיה: **שבר**

התקלה: **חלקים בתנועה**

דחיפות: **חשוב (!)**

הערות: **מתקן אומגה שבור (אלי מקובן)**

תמונת תיקון:

הקריאה טרם תוקנה



תמונות הקריאה:




מתקנים תקינים (2 מתקנים)


2. שלט אתר

1. סוג מצע: גומי



מיקום הדיווח





בדיקת האתר בוצעה עפ"י דרישות התקן הישראלי ת"י 1498 חלק 7 (2006)

עבור כל המתקנים שנבדקו כל הפרמטרים הבאים נמצאו תקינים:

	✓ תקין		✓ תקין		✓ תקין
חבלים		שרשראות		מבנה כללי (חלקים קבועים אחרים)	
	✓ תקין		✓ תקין		✓ תקין
סימון ושילוט		יסודות		אמצעי חיבור	
	✓ תקין		✓ תקין		✓ תקין
הגנה מפני יציאה לכביש		כיסוי המשטחים שמתחת למתקנים וסביבתם		חלקים נעים	

במתקן שסומן כפגום, כל הפרמטרים התקולים מפורטים למעלה ויתר הפרמטרים תקינים

הופק על ידי:



דחיפות: דחוף (!!)| גותקין | 1 קריאות

דו"ח ביקורת חודשית



נס ציונה האימהות 10
סגירה: 10:28
04.09.2022
פתיחה: 10:27
04.09.2022

יוני לוי
גנית פארק
חוזה 402105-20-52-P-

נס ציונה
מרכז
גן ציבורי מס 28116 גן ציבורי טיילת נצר קטנים

מתקני משחק

מס' מזהה הדיווח: 428939

נשלח אל: yoniyonilevi123@gmail.com, yoniyonilevi123@gmail.com

מתקן פגום - שלט אתר (1 קריאות)

1. ת. פתיחה: 31/01/2021

סטטוס: נקראה

הבעיה: לא מוגדרת

התקלה: תקלה אחרת

דחיפות: דחוף (!!)

הערות: חסר שלט (אלי מקובן)

תמונת תיקון:

הקריאה טרם תוקנה



תמונות הקריאה:



מתקנים תקינים (7 מתקנים)

1. סוג צע: גומי מלאכותי



2. מתקן משולב



3. סביבון עמידה ממתכת



4. נענוע קפיץ



5. עלה ורד קפיצים ממתכת



6. מתקן נגינה כלי הקשה




7. מתקן נגינה תופים





מיקום הדיווח



בדיקת האתר בוצעה עפ"י דרישות התקן הישראלי ת"י 1498 חלק 7 (2006)

עבור כל המתקנים שנבדקו כל הפרמטרים הבאים נמצאו תקינים:

		תקין			תקין			תקין
חבלים			שרשראות			מבנה כללי (חלקים קבועים אחרים)		
		תקין			תקין			תקין
סימון ושילוט			יסודות			אמצעי חיבור		
		תקין			תקין			תקין
הגנה מפני יציאה לכביש			כיסוי המשטחים שמתחת למתקנים וסביבתם			חלקים נעים		

במתקן שסומן ככפוף, כל הפרמטרים התקולים מפורטים למעלה ויתר הפרמטרים תקינים

הופק על ידי:





דו"ח ביקורת חודשית

נס ציונה האימהות 7
סגירה: 10:30
04.09.2022
פתיחה: 10:29
04.09.2022

יוני לוי
גנית פארק
חוזה 402105-20-52-P-

נס ציונה
מרכז
גן 28118 ציבורי סביוני נצר תחתון



מתקני משחק

מס' מזהה הדיווח: 428940

נשלח אל: yoniyonilevi123@gmail.com, yoniyonilevi123@gmail.com

מתקנים תקינים (8 מתקנים)

1. שלט אתר



2. שטח כיסוי דשא סינטטי



3. מתקן משולב בעל 6 מגדלים




4. מתקן חצובה נדנדה



5. מתקן סביבון עמידה ממתכת




6. מתקן סביבון עמידה ממתכת



7. מתקן חצובה מתכת עם 2 מושבים שטוחים 8. מתקן קרוסלה פעוטות ממתכת עם 3 מושבים





בדיקת האתר בוצעה עפ"י דרישות התקן הישראלי ת"י 1498 חלק 7 (2006)

עבור כל המתקנים שנבדקו כל הפרמטרים הבאים נמצאו תקינים:

חבלים			שרשראות			מבנה כללי (חלקים קבועים אחרים)		
סימון ושילוט			יסודות			אמצעי חיבור		
הגנה מפני יציאה לכביש			כיסוי המשטחים שמתחת למתקנים וסביבתם			חלקים נעים		

במתקן שסומן כפגום, כל הפרמטרים התקולים מפורטים למעלה ויתר הפרמטרים תקינים

הופק על ידי:





דו"ח ביקורת חודשית

נס ציונה האימהות 11

יוני לוי

נס ציונה



סגירה: 10:31
04.09.2022

פתיחה: 10:30
04.09.2022

גנית פארק
חוזה 52-20-402105-P

מרכז
גן 28117 ציבורי סביוני נצר עליון

מתקני משחק

מס' מזהה הדיווח: 428944

נשלח אל: yoniyonilevi123@gmail.com, yoniyonilevi123@gmail.com

מתקנים תקינים (7 מתקנים)

1. שלט אתר



2. שטח כיסוי דשא סינטטי



3. מתקן משולב בעל 2 מגדלים



4. מתקן טיפוס כבלים קן נשרים



5. מתקן חצובת נדנדה




6. מתקן עלה ורד



7. מתקן קרוסלת פעוטות ממתכת





בדיקת האתר בוצעה עפ"י דרישות התקן הישראלי ת"י 1498 חלק 7 (2006)

עבור כל המתקנים שנבדקו כל הפרמטרים הבאים נמצאו תקינים:

					
חבלים	תקין	שרשראות	תקין	מבנה כללי (חלקים קבועים אחרים)	תקין
					
סימון ושילוט	תקין	יסודות	תקין	אמצעי חיבור	תקין
					
הגנה מפני יציאה לכביש	תקין	כיסוי המשטחים שמתחת למתקנים וסביבתם	תקין	חלקים נעים	תקין

במתקן שסומן כפגום, כל הפרמטרים התקולים מפורטים למעלה ויתר הפרמטרים תקינים

הופק על ידי:





דו"ח ביקורת חודשית

נס ציונה מאיר הרמן 5
סגירה: 10:36
04.09.2022
פתיחה: 10:36
04.09.2022

יוני לוי
גנית פארק
חוצה 52-20-402105-P

נס ציונה
מרכז
גן 28102 ציבורי גניש



מתקני משחק

מס' מזהה הדיווח: 428962

נשלח אל: yoniyonilevi123@gmail.com, yoniyonilevi123@gmail.com

מתקנים תקינים 9)
(מתקנים)

1. שלט אתר



2. שטח כיסוי דשא סינטטי



3. מתקן נענוע קפיץ בדמות דרקון ממתכת



4. מתקן משולב בעל 2 מגדלים



5. מתקן עלה ורד בעמידה



6. מתקן חצובת נדנדה ממתכת




7. מתקן עלה ורד ממתכת



8. ממתקן נענוע בדמות קופיץ ממתכת 9. מתקן עלה ורד קפיצים בדמות כלב ים





בדיקת האתר בוצעה עפ"י דרישות התקן הישראלי ת"י 1498 חלק 7 (2006)

עבור כל המתקנים שנבדקו כל הפרמטרים הבאים נמצאו תקינים:

					
חבלים	תקין	שרשראות	תקין	מבנה כללי (חלקים קבועים אחרים)	תקין
					
סימון ושילוט	תקין	יסודות	תקין	אמצעי חיבור	תקין
					
הגנה מפני יציאה לכביש	תקין	כיסוי המשטחים שמתחת למתקנים וסביבתם	תקין	חלקים נעים	תקין

במתקן שסומן כפגום, כל הפרמטרים התקולים מפורטים למעלה ויתר הפרמטרים תקינים

הופק על ידי:



החברה לספק וכלכלה
של יעילות ומקצועיות



מדווחים מהשטח



דו"ח ביקורת חודשית

נמ ציונה אצ"ל 45

יוני לוי

נמ ציונה



סגירה: 10:37
04.09.2022

פתיחה: 10:37
04.09.2022

גנית פארק
חוצה 52-20-402105-P

מרכז

גן 28192 כושר האצל


מתקני משחק

מס' מזהה הדיווח: 428965

נשלח אל: yoniyonilevi123@gmail.com, yoniyonilevi123@gmail.com

מתקנים תקינים (5 מתקנים)

1. שלט אתר



2. שטח כיסוי גומי מלאכותי



3. מתקן דחיקת רגליים




4. מתקן כפיפות בטן



5. מתקן חתירה



מיקום הדיווח





בדיקת האתר בוצעה עפ"י דרישות התקן הישראלי ת"י 1498 חלק 7 (2006)

עבור כל המתקנים שנבדקו כל הפרמטרים הבאים נמצאו תקינים:

תקין ✓ מבנה כללי (חלקים קבועים אחרים)	תקין ✓ שרשראות	תקין ✓ חבלים
תקין ✓ אמצעי חיבור	תקין ✓ יסודות	תקין ✓ סימון ושילוט
תקין ✓ חלקים נעים	תקין ✓ כיסוי המשטחים שמתחת למתקנים וסביבתם	תקין ✓ הגנה מפני יציאה לכביש

במתקן שסומן כפגום, כל הפרמטרים התקולים מפורטים למעלה ויתר הפרמטרים תקינים

הופק על ידי:





דו"ח ביקורת חודשית

נס ציונה אצ"ל 7

יוני לוי

נס ציונה



סגירה: 10:40
04.09.2022

פתיחה: 10:39
04.09.2022

גנית פארק
חוזה 402105-20-52-P

גן 28110 ציבורי האצ"ל

מתקני משחק

מס' מזהה הדיווח: 428969

נשלח אל: yoniyonilevi123@gmail.com, yoniyonilevi123@gmail.com

מתקנים תקינים (6 מתקנים)

3. מתקן משולב בעל מגדל 1



2. שטח כיסוי דשא סינטטי



1. שלט אתר



6. מתקן חצובת מתכת





5. מתקן 2 פטריות קפיצים ממתכת




4. מתקן חצובת נדנדה ממתכת



מיקום הדיווח





בדיקת האתר בוצעה עפ"י דרישות התקן הישראלי ת"י 1498 חלק 7 (2006)

עבור כל המתקנים שנבדקו כל הפרמטרים הבאים נמצאו תקינים:

		תקין			תקין			תקין	מבנה כללי (חלקים קבועים אחרים)
		תקין			תקין			תקין	אמצעי חיבור
		תקין			תקין			תקין	חלקים נעים
		תקין			תקין			תקין	שרשראות
		תקין			תקין			תקין	יסודות
		תקין			תקין			תקין	כיסוי המשטחים שמתחת למתקנים וסביבתם
		תקין			תקין			תקין	חבלים
		תקין			תקין			תקין	סימון ושילוט
		תקין			תקין			תקין	הגנה מפני יציאה לכביש

במתקן שסומן כפגום, כל הפרמטרים התקולים מפורטים למעלה ויתר הפרמטרים תקינים

הופק על ידי:





דו"ח ביקורת חודשית

נס ציונה עצמאות 9

יוני לוי

נס ציונה



סגירה: 10:42
04.09.2022

פתיחה: 10:42
04.09.2022

גנית פארק
חוזת 52-20-402105-P

מרכז
גן 28100 ציבורי העצמאות (בני עקיבא)

מתקני משחק

מס' מזהה הדיווח: 428973

נשלח אל: yoniyonilevi123@gmail.com, yoniyonilevi123@gmail.com

מתקנים תקינים (4 מתקנים)

3. מתקן משולב בעל מגדל 1



2. כיסוי שטח דשא סינטטי




1. שלט אתר




4. מתקן חצובת נדנדות ממתכת



מיקום הדיווח





בדיקת האתר בוצעה עפ"י דרישות התקן הישראלי ת"י 1498 חלק 7 (2006)

עבור כל המתקנים שנבדקו כל הפרמטרים הבאים נמצאו תקינים:

		תקין			תקין			תקין
חבלים			שרשראות			מבנה כללי (חלקים קבועים אחרים)		
		תקין			תקין			תקין
סימון ושילוט			יסודות			אמצעי חיבור		
		תקין			תקין			תקין
הגנה מפני יציאה לכביש			כיסוי המשטחים שמתחת למתקנים וסביבתם			חלקים נעים		

במתקן שסומן כפגום, כל הפרמטרים התקולים מפורטים למעלה ויתר הפרמטרים תקינים

הופק על ידי:



דו"ח פתיחת קריאה

נס ציונה סנונית 21
סגירה: 12:52
05.09.2022
פתיחה: 12:45
05.09.2022

יוני לוי
גנית פארק
חוצה 402105-20-52-P

נס ציונה
מרכז
גן 28177 ציבורי סנונית ב'



מתקני משחק

מסי מזהה הדיווח: 430240

נשלח אל: yoniyonilevi123@gmail.com, yoniyonilevi123@gmail.com

מתקן פגום - מתקן משולב בעל 2 מגדלים (1 קריאות)

1. ת. פתיחה: 05/09/2022

סטטוס: חדשה

הבעיה: שבר

התקלה: חבלים

דחיפות: חשוב (!)

הערות: נדרש להחריףכבלים (יוני לוי)

תמונת תיקון:


הקריאה טרם תוקנה



תמונות הקריאה:



מיקום הדיווח



Google

Map data ©2022 Mapa GISrael דיווח על שגיאה במפה

הופק על ידי:





דו"ח ביקורת חודשית

נמסר ציונה סנונית 33

יוני לוי

נמסר ציונה



מרכז

מתקני משחק

סגירה: 12:54
05.09.2022

פתיחה: 12:53
05.09.2022

גנית פארק
חזהה -P-402105-20-52

גן 28195 כושר סנונית

מס' מזהה הדיווח: 430241

נשלח אל: yoniyonilevi123@gmail.com, yoniyonilevi123@gmail.com

מתקנים תקינים (7 מתקנים)

1. שלט אתר



2. שטח כיסוי דשא סינטטי



3. מתקן פרפר



4. מתקן מאמן בטן ואגן



5. מתקן מיטת כפיפות בטן




6. מתקן דחיקת רגליים



7. מתקן כורסת עבודת רגליים





בדיקת האתר בוצעה עפ"י דרישות התקן הישראלי ת"י 1498 חלק 7 (2006)

עבור כל המתקנים שנבדקו כל הפרמטרים הבאים נמצאו תקינים:

		תקין			תקין			תקין	מבנה כללי (חלקים קבועים אחרים)
		תקין			תקין			תקין	אמצעי חיבור
		תקין			תקין			תקין	חלקים נעים
		תקין			תקין			תקין	חלקים נעים
		תקין			תקין			תקין	אמצעי חיבור
		תקין			תקין			תקין	חלקים נעים
		תקין			תקין			תקין	מבנה כללי (חלקים קבועים אחרים)
		תקין			תקין			תקין	אמצעי חיבור
		תקין			תקין			תקין	חלקים נעים
		תקין			תקין			תקין	מבנה כללי (חלקים קבועים אחרים)
		תקין			תקין			תקין	אמצעי חיבור
		תקין			תקין			תקין	חלקים נעים

במתקן שסומן כפגום, כל הפרמטרים התקולים מפורטים למעלה ויתר הפרמטרים תקינים

הופק על ידי:





נס ציונה יציאת אירופה 3

יוני לוי

נס ציונה



סגירה: 11:22
08.09.2022

פתיחה: 11:20
08.09.2022

גנית פארק
חוצה 52-20-402105-P

מרכז
כושר מס 28196
כושר נווה

מתקני משחק

מס' מזהה הדיווח: 432909

נשלח אל: yoniyonilevi123@gmail.com, yoniyonilevi123@gmail.com

מתקנים תקינים (8 מתקנים)

1. שלט אתר



2. סוג כיסוי: דשא סינטטי



3. מקבילים



4. מתקן פוקציונלי



5. מדרגות



6. מדרגת בוסו




7. לחיצת כתפיים



8. סטפר





בדיקת האתר בוצעה עפ"י דרישות התקן הישראלי ת"י 1498 חלק 7 (2006)

עבור כל המתקנים שנבדקו כל הפרמטרים הבאים נמצאו תקינים:

חבלים		✓ תקין	שרשראות		✓ תקין	מבנה כללי (חלקים קבועים אחרים)		✓ תקין
סימון ושילוט		✓ תקין	יסודות		✓ תקין	אמצעי חיבור		✓ תקין
הגנה מפני יציאה לכביש		✓ תקין	כיסוי המשטחים שמתחת למתקנים וסביבתם		✓ תקין	חלקים נעים		✓ תקין

במתקן שסומן כפגום, כל הפרמטרים התקולים מפורטים למעלה ויתר הפרמטרים תקינים

הופק על ידי:





דו"ח ביקורת חודשית

נס ציונה יציאת אירופה 13

יוני לוי

נס ציונה



סגירה: 11:23
08.09.2022

פתיחה: 11:22
08.09.2022

גנית פארק
חוזת 402105-20-52-P

מרכז
גן 28104 ציבורי נווה

מתקני משחק

מס' מזהה הדיווח: 432912

נשלח אל: yoniyonilevi123@gmail.com, yoniyonilevi123@gmail.com

מתקנים תקינים (6 מתקנים)

1. שלט אתר



2. שטח כיסוי דא סינטטי



3. מתקן משולב



4. מתקן משולב ממתכת





5. מתקן אתגרי



6. נדנדה משולשת



מיקום הדיווח





מתקני משחק

yoniyonilevi123@gmail.com, yoniyonilevi123@gmail.com נשלח אל:

● ^

תמונת תיקון:

הקריאה טרם תוקנה




הערות: נדרש להחריף כבלים (יוני לוי)

● ^

3. מתקן עלה ורד ממתכת





בדיקת האתר בוצעה עפ"י דרישות התקן הישראלי ת"י 1498 חלק 7 (2006)

עבור כל המתקנים שנבדקו כל הפרמטרים הבאים נמצאו תקינים:

חבלים		✓ תקין	שרשראות		✓ תקין	מבנה כללי (חלקים קבועים אחרים)		✓ תקין
סימון ושילוט		✓ תקין	יסודות		✓ תקין	אמצעי חיבור		✓ תקין
הגנה מפני יציאה לכביש		✓ תקין	כיסוי המשטחים שמתחת למתקנים וסביבתם		✓ תקין	חלקים נעים		✓ תקין

במתקן שסומן כפגום, כל הפרמטרים התקולים מפורטים למעלה ויתר הפרמטרים תקינים

הופק על ידי:





נ"ס ציונה סנונית 33

יוני לוי

נ"ס ציונה



מרכז

מתקני משחק

סגירה: 11:35
08.09.2022

פתיחה: 11:35
08.09.2022

גנית פארק
חוזה 402105-20-52-P-

גן 28165 ציבורי סנונית

מס' מזהה הדיווח: 432951

נשלח אל: yoniyonilevi123@gmail.com, yoniyonilevi123@gmail.com

מתקנים תקינים (8 מתקנים)

1. שלט אתר



2. שטח כיסוי דשא סינטטי



3. מתקן משולב בעל 2 מגדלים



4. מתקן עלה ורד ממתכת



5. מתקן קרוסלה עגולה




6. מתקן נענע קפיץ בדמות אופנוע ממתכת



7. מתקן נענע קפיץ בדמות דרקון ממתכת





בדיקת האתר בוצעה עפ"י דרישות התקן הישראלי ת"י 1498 חלק 7 (2006)

עבור כל המתקנים שנבדקו כל הפרמטרים הבאים נמצאו תקינים:

חבלים		✓ תקין	שרשראות		✓ תקין	מבנה כללי (חלקים קבועים אחרים)		✓ תקין
סימון ושילוט		✓ תקין	יסודות		✓ תקין	אמצעי חיבור		✓ תקין
הגנה מפני יציאה לכביש		✓ תקין	כיסוי המשטחים שמתחת למתקנים וסביבתם		✓ תקין	חלקים נעים		✓ תקין

במתקן שסומן כפגום, כל הפרמטרים התקולים מפורטים למעלה ויתר הפרמטרים תקינים

הופק על ידי:





דו"ח ביקורת חודשית

נס ציונה סביון 6

יוני לוי

נס ציונה



מרכז

סגירה: 11:23
11.09.2022

פתיחה: 11:14
11.09.2022

גנית פארק
חוצה 52-20-402105-P

גן 28163 כושר סביון סנטריום

מתקני משחק

מס' מזהה הדיווח: 433857

נשלח אל: yoniyonilevi123@gmail.com, yoniyonilevi123@gmail.com

מתקנים תקינים (7 מתקנים)

1. שלט אתר



2. שטח כיסוי דשא סינטטי



3. מתקן שדרת מתחים לאימון פונקציונלי וסטריט וורקאאוט



4. מתקן פטריה יציבה



5. מתקן סט 3 מדרגות



6. מתקן עמוד קיקבוקס



7. מתקן לאימון רצועות TRX





דו"ח ביקורת חודשית

נמסר ציונה המאה ואחד 8001

יוני לוי

נמסר ציונה



סגירה: 11:24
11.09.2022

פתיחה: 11:24
11.09.2022

גנית פארק
חזה 52-20-402105-P

גן 28156 ציבורי כ"ט בנובמבר 101

מתקני משחק

מס' מזהה הדיווח: 433859

נשלח אל: yoniyonilevi123@gmail.com, yoniyonilevi123@gmail.com

מתקנים תקינים (7 מתקנים)

1. שלט אתר



2. שטח כיסוי גומי מלאכותי



3. מתקן משולב בעל 5 מגדלים



4. מתקן פנל משחק מסתובב עם אבנים



5. מתקן חצובת דנדזה ממתכת



6. מתקן פנל חשבוניה



7. מתקן פנל איקס עיגול





דו"ח ביקורת חודשית



מתקני משחק

נס ציונה
מרכז

גן 28153/2 ציבורי טיילת שיזף ג' מערב

יוני לוי
גנית פארק
חוזת 52-20-402105-P

נס ציונה הדס 4

פתיחה: 11:40
סגירה: 11:40
11.09.2022

מס' מזהה הדיווח: 433888

נשלח אל: yoniyonilevi123@gmail.com, yoniyonilevi123@gmail.com

מתקנים תקינים (8 מתקנים)

1. שלט אתר



2. שטח כיסוי חול



3. מתקן קורת שווי משקל מעץ



4. מתקן טיפוס מחבלים



5. מתקן סולם אופקי מדורג למעבר ידיים 6. מתקן סולם חבלים



7. מתקן חבל טיפוס



8. מתקן מתח מדורג





דו"ח ביקורת חודשית



מתקני משחק

נס ציונה
מרכז

גן ציבורי מס 28153/1 גן ציבורי שיזף ב מזרח

גנית פארק
חוזה 52-20-402105-P

יוני לוי

נס ציונה הדס 4

סגירה: 11:42
11.09.2022

פתיחה: 11:42
11.09.2022

מס' מזהה הדיווח: 433892

נשלח אל: yoniyonilevi123@gmail.com, yoniyonilevi123@gmail.com

מתקנים תקינים 9) (מתקנים)

1. שלט אתר



2. סוג מצע: חול



3. מתקן מקבילים ממתכת



4. מתקן מתח דו צדדי



5. קורת שיווי משקל



6. מעבר ידיים



7. הגה כח



8. מעבר ידיים מטבעות



9. סולם כבלים





דו"ח ביקורת חודשית



מתקני משחק

נס ציונה
מרכז

גן ציבורי מס 28153/1 גן ציבורי שיזף ב מזרח

גנית פארק
חוזה 52-20-402105-P

יוני לוי

נס ציונה הדס 4

סגירה: 11:44
11.09.2022

פתיחה: 11:44
11.09.2022

מס' מזהה הדיווח: 433895

נשלח אל: yoniyonilevi123@gmail.com, yoniyonilevi123@gmail.com

מתקנים תקינים 9) (מתקנים)

1. שלט אתר



2. סוג מצע: חול



3. מתקן מקבילים ממתכת



4. מתקן מתח דו צדדי



5. קורת שיווי משקל



6. מעבר ידיים



7. הגה כח




8. מעבר ידיים מטבעות



9. סולם כבלים





בדיקת האתר בוצעה עפ"י דרישות התקן הישראלי ת"י 1498 חלק 7 (2006)

עבור כל המתקנים שנבדקו כל הפרמטרים הבאים נמצאו תקינים:

חבלים		✓ תקין	שרשראות		✓ תקין	מבנה כללי (חלקים קבועים אחרים)		✓ תקין
סימון ושילוט		✓ תקין	יסודות		✓ תקין	אמצעי חיבור		✓ תקין
הגנה מפני יציאה לכביש		✓ תקין	כיסוי המשטחים שמתחת למתקנים וסביבתם		✓ תקין	חלקים נעים		✓ תקין

במתקן שסומן כפגום, כל הפרמטרים התקולים מפורטים למעלה ויתר הפרמטרים תקינים

הופק על ידי:





דו"ח ביקורת חודשית

31.9405408,34.7935953

יוני לוי

נס ציונה



סגירה: 11:50
11.09.2022

פתיחה: 11:49
11.09.2022

גנית פארק
חוזה 52-20-402105-P

גן 28152 ציבורי טוסקנה בשמת (הפך למתקני כושר)

מתקני משחק

מס' מזהה הדיווח: 433906

נשלח אל: yoniyonilevi123@gmail.com, yoniyonilevi123@gmail.com

מתקנים תקינים (7 מתקנים)

1. שלט אתר



2. סוג כיסוי: דשא סינטטי



3. מתקן רצועות TRX



4. מתקן סקווט הידראולי



5. מתקן סטפר הידראולי



6. מתקן מדרגה 360



7. מתקן פונקציונלי





גן תקין

דו"ח ביקורת חודשית

31.9398504,34.7923473

יוני לוי

נס ציונה



סגירה: 12:01
11.09.2022

פתיחה: 12:00
11.09.2022

גנית פארק
חוזה 52-20-402105-P

גן 28151 ציבורי טוסקנה גדול

מתקני משחק

מס' מזהה הדיווח: 433924

נשלח אל: yoniyonilevi123@gmail.com, yoniyonilevi123@gmail.com

מתקנים תקינים (11 מתקנים)

1. שלט אתר



2. שטח כיסוי דשא סינטטי



3. מתקן משולב ממתכת



4. חצובת נדנדה ממתכת



5. חצובת נדנדה ממתכת



6. מתקן עלה ורד ממתכת



7. מתקן נענוע מעץ בדמות סוס



8. מתקן נענוע ממתכת בדמות אופנוע עם סירה




10. מתקן נענוע ממתכת בדמות קוף





מיקום הדיווח



בדיקת האתר בוצעה עפ"י דרישות התקן הישראלי ת"י 1498 חלק 7 (2006)

עבור כל המתקנים שנבדקו כל הפרמטרים הבאים נמצאו תקינים:

					
חבלים	תקין	שרשראות	תקין	מבנה כללי (חלקים קבועים אחרים)	תקין
					
סימון ושילוט	תקין	יסודות	תקין	אמצעי חיבור	תקין
					
הגנה מפני יציאה לכביש	תקין	כיסוי המשטחים שמתחת למתקנים וסביבתם	תקין	חלקים נעים	תקין

במתקן שסומן כפגום, כל הפרמטרים התקולים מפורטים למעלה ויתר הפרמטרים תקינים

הופק על ידי:





דו"ח ביקורת חודשית

נס ציונה ההסתדרות 4

יוני לוי

נס ציונה



סגירה: 12:03
11.09.2022

פתיחה: 12:03
11.09.2022

גנית פארק
חוצה 52-20-402105-P

מרכז
גן 28143 ציבורי ההסתדרות

מתקני משחק

מס' מזהה הדיווח: 433929

נשלח אל: yoniyonilevi123@gmail.com, yoniyonilevi123@gmail.com

מתקנים תקינים (4 מתקנים)


3. חצובת נדנדות ממתכת עם 2 מושבים שטוחים מגומי



2. דשא סינטטי





1. שלט אתר




4. חצובת נדנדות ממתכת עם 2 מושבי פעוטות



מיקום הדיווח





בדיקת האתר בוצעה עפ"י דרישות התקן הישראלי ת"י 1498 חלק 7 (2006)

עבור כל המתקנים שנבדקו כל הפרמטרים הבאים נמצאו תקינים:

		תקין			תקין			תקין	מבנה כללי (חלקים קבועים אחרים)
		תקין			תקין			תקין	אמצעי חיבור
		תקין			תקין			תקין	חלקים נעים
		תקין			תקין			תקין	שרשראות
		תקין			תקין			תקין	יסודות
		תקין			תקין			תקין	כיסוי המשטחים שמתחת למתקנים וסביבתם
		תקין			תקין			תקין	חבלים
		תקין			תקין			תקין	סימון ושילוט
		תקין			תקין			תקין	הגנה מפני יציאה לכביש

במתקן שסומן כפגום, כל הפרמטרים התקולים מפורטים למעלה ויתר הפרמטרים תקינים

הופק על ידי:





דו"ח ביקורת חודשית

נס ציונה משה סנה 8

יוני לוי

נס ציונה



מרכז

סגירה: 12:06
11.09.2022

פתיחה: 12:04
11.09.2022

גנית פארק
חוזה P-402105-20-52

גן 28140 ציבורי גרנדוויל קוויל צפון

מתקני משחק

מס' מזהה הדיווח: 433937

נשלח אל: yoniyonilevi123@gmail.com, yoniyonilevi123@gmail.com

מתקנים תקינים (10 מתקנים)

1. שלט אתר



2. שטח כיסוי דשא סינטטי



3. מתקן נדנדה כפולה



4. מתקן עלה ורד



5. מתקן ג'ירפה קפיצית



6. מתקן פרח קפיצי



7. מתקן מכונית קפיצית



8. מתקן משולב ממתכת



9. מתקן עלה ורד אלטוס מנירוסטה




10. מתקן משולב





מיקום הדיווח



בדיקת האתר בוצעה עפ"י דרישות התקן הישראלי ת"י 1498 חלק 7 (2006)

עבור כל המתקנים שנבדקו כל הפרמטרים הבאים נמצאו תקינים:

✓ תקין ✓ תקין ✓ תקין	✓ תקין ✓ תקין ✓ תקין	✓ תקין ✓ תקין ✓ תקין
חבלים סימון ושילוט הגנה מפני יציאה לכביש	שרשראות יסודות כיסוי המשטחים שמתחת למתקנים וסביבתם	מבנה כללי (חלקים קבועים אחרים) אמצעי חיבור חלקים נעים

במתקן שסומן כפגום, כל הפרמטרים התקולים מפורטים למעלה ויתר הפרמטרים תקינים

הופק על ידי:





דו"ח ביקורת חודשית

נס ציונה ההסתדרות 2

יוני לוי

נס ציונה



סגירה: 12:07
11.09.2022

פתיחה: 12:07
11.09.2022

גנית פארק
חוצה 52-20-402105-P

מרכז
גן 28154 ציבורי הטייסים מיקי

מתקני משחק

מס' מזהה הדיווח: 433941

נשלח אל: yoniyonilevi123@gmail.com, yoniyonilevi123@gmail.com

מתקנים תקינים (8 מתקנים)

1. שלט אתר



2. שטח כיסוי דשא סינטטי



3. מתקן משולב ממתכת



4. מתקן חצובת דנדנה ממתכת



5. מתקן עלה ורד



6. מתקן סביבון



7. מתקן נענוע ממתכת דמות אופנוע 8. מתקן משולב ממתכת





דו"ח ביקורת חודשית

נס ציונה זוסיא זמל 22

יוני לוי

נס ציונה



סגירה: 12:29
18.09.2022

פתיחה: 12:28
18.09.2022

גנית פארק
חוזת 52-20-402105-P

מרכז

גן 28159 ציבורי מליבו לוטם

מתקני משחק

מס' מזהה הדיווח: 438594

נשלח אל: yoniyonilevi123@gmail.com, yoniyonilevi123@gmail.com

מתקנים תקינים (5 מתקנים)

1. שלט אתר



2. שטח כיסוי דשא סינטטי




3. מתקן משולב בעל מגדל 1




4. מתקן נענוע קפיץ בדמות מפלסטיק 5. מתקן נענוע קפיץ בדמות מפלסטיק



מיקום הדיווח





בדיקת האתר בוצעה עפ"י דרישות התקן הישראלי ת"י 1498 חלק 7 (2006)

עבור כל המתקנים שנבדקו כל הפרמטרים הבאים נמצאו תקינים:

		תקין			תקין			תקין
חבלים			שרשראות			מבנה כללי (חלקים קבועים אחרים)		
		תקין			תקין			תקין
סימון ושילוט			יסודות			אמצעי חיבור		
		תקין			תקין			תקין
הגנה מפני יציאה לכביש			כיסוי המשטחים שמתחת למתקנים וסביבתם			חלקים נעים		

במתקן שסומן כפגום, כל הפרמטרים התקולים מפורטים למעלה ויתר הפרמטרים תקינים

הופק על ידי:





דו"ח ביקורת חודשית

נס ציונה אהרון בוקסר 1

יוני לוי

נס ציונה



סגירה: 12:30
18.09.2022

פתיחה: 12:29
18.09.2022

גנית פארק
חוזת 402105-20-52-P

גן ציבורי מס 28161 גן ציבורי מליבו מכירות

מתקני משחק

מס' מזהה הדיווח: 438595

נשלח אל: yoniyonilevi123@gmail.com, yoniyonilevi123@gmail.com

מתקנים תקינים (5 מתקנים)

1. שלט אתר



2. סוג מצע: דשא סינטטי



3. רשת טיפוס כבלים




4. מתקן טיפוס כבלים




5. משושה



מיקום הדיווח





בדיקת האתר בוצעה עפ"י דרישות התקן הישראלי ת"י 1498 חלק 7 (2006)

עבור כל המתקנים שנבדקו כל הפרמטרים הבאים נמצאו תקינים:

חבלים			תקין
סימון ושילוט			תקין
הגנה מפני יציאה לכביש			תקין
שרשראות			תקין
יסודות			תקין
כיסוי המשטחים שמתחת למתקנים וסביבתם			תקין
מבנה כללי (חלקים קבועים אחרים)			תקין
אמצעי חיבור			תקין
חלקים נעים			תקין

במתקן שסומן כפגום, כל הפרמטרים התקולים מפורטים למעלה ויתר הפרמטרים תקינים

הופק על ידי:





נס ציונה אהרון בוקסר 1

סגירה: 12:33
18.09.2022

פתיחה: 12:31
18.09.2022

יוני לוי

גנית פארק
חוזה 402105-20-52-P-

נס ציונה

מרכז

גן 28158 ציבורי מליבו מרכז



מתקני משחק

מס' מזהה הדיווח: 438599

נשלח אל: yoniyonilevi123@gmail.com, yoniyonilevi123@gmail.com

מתקנים תקינים (11 מתקנים)


1. שלט אתר



2. שטח כיסוי דשא סינטטי



3. מתקן משולב ממתכת



4. מתקן נענוע ממתכת דמוי אופנוע עם סירה



6. מתקן נענוע מפלסטיק דמוי פרח



7. מתקן נענוע מפלסטיק דמוי דובי



8. מתקן חצובת נדנדות



9. מתקן חצובת נדנדות ממתכת



11. מתקן חצובת נדנדות ממתכת



10. מתקן חצובת נדנדות ממתכת






סיכום הביקור

שיצטן צירחם בחצטבת נדמדנ

מיקום הדיווח



בדיקת האתר בוצעה עפ"י דרישות התקן הישראלי ת"י 1498 חלק 7 (2006)
עבור כל המתקנים שנבדקו כל הפרמטרים הבאים נמצאו תקינים:

✓ תקין	✓ תקין	✓ תקין
חבלים	שרשראות	מבנה כללי (חלקים קבועים אחרים)
✓ תקין	✓ תקין	✓ תקין
סימון ושילוט	יסודות	אמצעי חיבור
✓ תקין	✓ תקין	✓ תקין
הגנה מפני יציאה לכביש	כיסוי המשטחים שמתחת למתקנים וסביבתם	חלקים נעים

במתקן שסומן כפגום, כל הפרמטרים התקולים מפורטים למעלה ויתר הפרמטרים תקינים
הופק על ידי:



דחיפות: דחוף (!!)

דו"ח ביקורת חודשית



נס ציונה אהרון בוקסר 1

יוני לוי

נס ציונה



סגירה: 12:34
18.09.2022

פתיחה: 12:33
18.09.2022

גנית פארק
חוזת 402105-20-52-P

מרכז
גן 28130 ציבורי מרכז ספורט גלים

מתקני משחק

מס' מזהה הדיווח: 438605

נשלח אל: yoniyonilevi123@gmail.com, yoniyonilevi123@gmail.com

מתקן פגום - שלט אתר (1 קריאות)

1. ת. פתיחה: 31/01/2021

סטטוס: נקראה

הבעיה: החלפה

התקלה: סימון ושילוט

דחיפות: דחוף (!!)

הערות: שלט חסר (אלי מקובן)

תמונת תיקון:

הקריאה טרם תוקנה



תמונות הקריאה:



מתקנים תקינים (3 מתקנים)

1. שטח כיסוי דשא סינטטי




2. מתקן משולב בעל מגדל 1



3. מתקן חצובת נדנדה ממתכת



מיקום הדיווח



סיכום הביקור

שימון צירים בחצובת נדנדה



בדיקת האתר בוצעה עפ"י דרישות התקן הישראלי ת"י 1498 חלק 7 (2006)

עבור כל המתקנים שנבדקו כל הפרמטרים הבאים נמצאו תקינים:

✓ תקין	מבנה כללי (חלקים קבועים אחרים)	✓ תקין	שרשראות	✓ תקין	✓ תקין	חבלים
✓ תקין	אמצעי חיבור	✓ תקין	יסודות	✓ תקין	✓ תקין	סימון ושילוט
✓ תקין	חלקים נעים	✓ תקין	כיסוי המשטחים שמתחת למתקנים וסביבתם	✓ תקין	✓ תקין	הגנה מפני יציאה לכביש

במתקן שסומן כפגום, כל הפרמטרים התקולים מפורטים למעלה ויתר הפרמטרים תקינים

הופק על ידי:





דו"ח ביקורת חודשית

נס ציונה אהרון בוקסר 1

יוני לוי

נס ציונה



סגירה: 12:35
18.09.2022

פתיחה: 12:35
18.09.2022

גנית פארק
חוצה 52-20-402105-P

מרכז

גן 28186 כושר נס גלים

מתקני משחק

מס' מזהה הדיווח: 438606

נשלח אל: yoniyonilevi123@gmail.com, yoniyonilevi123@gmail.com

מתקנים תקינים (5 מתקנים)

3. מתקן פרפר



2. שטח כיסוי דשא סינטטי



1. שלט אתר




5. מתקן הרקולס משולב




4. מתקן דחיקת רגליים



מיקום הדיווח





בדיקת האתר בוצעה עפ"י דרישות התקן הישראלי ת"י 1498 חלק 7 (2006)

עבור כל המתקנים שנבדקו כל הפרמטרים הבאים נמצאו תקינים:

חבלים			תקין
סימון ושילוט			תקין
הגנה מפני יציאה לכביש			תקין
שרשראות			תקין
יסודות			תקין
כיסוי המשטחים שמתחת למתקנים וסביבתם			תקין
מבנה כללי (חלקים קבועים אחרים)			תקין
אמצעי חיבור			תקין
חלקים נעים			תקין

במתקן שסומן כפגום, כל הפרמטרים התקולים מפורטים למעלה ויתר הפרמטרים תקינים

הופק על ידי:





דו"ח ביקורת חודשית

נס ציונה תל אביב 13

יוני לוי

נס ציונה



סגירה: 12:52
18.09.2022

פתיחה: 12:52
18.09.2022

גנית פארק
חוצה 52-20-402105-P

מרכז
גן 28176 ציבורי תל אביב

מתקני משחק

מס' מזהה הדיווח: 438633

נשלח אל: yoniyonilevi123@gmail.com, yoniyonilevi123@gmail.com

מתקנים תקינים (6 מתקנים)

1. שלט אתר



2. שטח כיסוי דשא סינטטי



3. מתקן משולב בעל מגדל 1



4. מתקן חצובת דנדנה ממתכת




5. מתקן נענוע קפיץ בדמות כלב ים מפלסטיק 6. מתקן טיפוס עם סולם אנכי ממתכת



סיכום הביקור

החלפת שאקלים במתקן חצובת +שייון צירים

מיקום הדיווח



בדיקת האתר בוצעה עפ"י דרישות התקן הישראלי ת"י 1498 חלק 7 (2006)

עבור כל המתקנים שנבדקו כל הפרמטרים הבאים נמצאו תקינים:

✓ תקין		מבנה כללי (חלקים קבועים אחרים)
✓ תקין		אמצעי חיבור
✓ תקין		חלקים נעים
✓ תקין		שרשראות
✓ תקין		יסודות
✓ תקין		כיסוי המשטחים שמתחת למתקנים וסביבתם
✓ תקין		חבלים
✓ תקין		סימון ושילוט
✓ תקין		הגנה מפני יציאה לכביש

במתקן שסומן כפגום, כל הפרמטרים התקולים מפורטים למעלה ויתר הפרמטרים תקינים

הופק על ידי:





נס ציונה העוגן 10

יוני לוי

נס ציונה



סגירה: 12:57
18.09.2022

פתיחה: 12:57
18.09.2022

גנית פארק
חוצה 52-20-402105-P

מרכז

גן 28144 ציבורי העוגן

מתקני משחק

מס' מזהה הדיווח: 438638

נשלח אל: yoniyonilevi123@gmail.com, yoniyonilevi123@gmail.com

מתקנים תקינים (6 מתקנים)

1. שלט אתר



2. שטח כיסוי דשא סינטטי



3. מתקן חבל טיפוס



4. מתקן מקבילים




5. מתקן מתח כפול




6. מתקן סולם אופקי



מיקום הדיווח





בדיקת האתר בוצעה עפ"י דרישות התקן הישראלי ת"י 1498 חלק 7 (2006)

עבור כל המתקנים שנבדקו כל הפרמטרים הבאים נמצאו תקינים:

חבלים		תקין	שרשראות		תקין	מבנה כללי (חלקים קבועים אחרים)		תקין
סימון ושילוט		תקין	יסודות		תקין	אמצעי חיבור		תקין
הגנה מפני יציאה לכביש		תקין	כיסוי המשטחים שמתחת למתקנים וסביבתם		תקין	חלקים נעים		תקין

במתקן שסומן כפגום, כל הפרמטרים התקולים מפורטים למעלה ויתר הפרמטרים תקינים

הופק על ידי:



גותקין



דו"ח ביקורת חודשית

נס ציונה ז'בוטינסקי 4

יוני לוי

נס ציונה



סגירה: 12:58
18.09.2022

פתיחה: 12:58
18.09.2022

גנית פארק
חוצה 52-20-402105-P-

מרכז
גן 28136 ציבורי ז'בוטינסקי

מתקני משחק

מס' מזהה הדיווח: 438640

נשלח אל: yoniyonilevi123@gmail.com, yoniyonilevi123@gmail.com

מתקנים תקינים (5 מתקנים)

1. שלט אתר



2. שטח כיסוי דשא סינטטי



3. מתקן משולב ממתכת





4. מתקן חצובת נדנדות ממתכת




5. משולב כושר



מיקום הדיווח





בדיקת האתר בוצעה עפ"י דרישות התקן הישראלי ת"י 1498 חלק 7 (2006)

עבור כל המתקנים שנבדקו כל הפרמטרים הבאים נמצאו תקינים:

חבלים		תקין	שרשראות		תקין	מבנה כללי (חלקים קבועים אחרים)		תקין
סימון ושילוט		תקין	יסודות		תקין	אמצעי חיבור		תקין
הגנה מפני יציאה לכביש		תקין	כיסוי המשטחים שמתחת למתקנים וסביבתם		תקין	חלקים נעים		תקין

במתקן שסומן כפגום, כל הפרמטרים התקולים מפורטים למעלה ויתר הפרמטרים תקינים

הופק על ידי:





גן תקין
דו"ח ביקורת חודשית



מתקני משחק

נכס ציונה
מרכז

גן 28164 ציבורי השיטת

יוני לוי

גנית פארק
חוצה 52-20-402105-P-

נכס ציונה השיטת 11


פתיחה: 13:02
סגירה: 13:05
18.09.2022

מס' מזהה הדיווח: 438649


נשלח אל: yoniyonilevi123@gmail.com, yoniyonilevi123@gmail.com

מתקנים תקינים (15 מתקנים)

1. שלט אתר



2. שטח כיסוי דשא סינטטי



3. מתקן קרוסלה פעוטות ממתכת



4. מתקן חצובת נדנדה ממתכת



5. מתקן משולב בעל 2 מגדלים



6. מתקן משולב בעל 2 מגדלים



7. מתקן חצובת נדנדה ממתכת



8. מתקן עלה ורד מתכת



9. מתקן נענוע קפיץ בדמות מפלסטיק



10. מתקן נענוע קפיץ ספירלי בדמות סוס 11. מתקן נענוע קפיץ בדמות אופנוע מפלסטיק 12. מתקן נענוע קפיץ בדמות מפלסטיק






13. מתקן גלגל רץ מעץ בין 2 עמודי מתכת 14. מתקן חצובת נדנדה ממתכת 15. מתקן עלה ורד מתכת



מיקום הדיווח



סיכום הביקור

שימון צירים בחצובות נדנדה + החלפת שאקלים

בדיקת האתר בוצעה עפ"י דרישות התקן הישראלי ת"י 1498 חלק 7 (2006)

עבור כל המתקנים שנבדקו כל הפרמטרים הבאים נמצאו תקינים:

חבלים	תקין	שרשראות	תקין	מבנה כללי (חלקים קבועים אחרים)	תקין
סימון ושילוט	תקין	יסודות	תקין	אמצעי חיבור	תקין
הגנה מפני יציאה לכביש	תקין	כיסוי המשטחים שמתחת למתקנים וסביבתם	תקין	חלקים נעים	תקין

במתקן שסומן כפגום, כל הפרמטרים התקולים מפורטים למעלה ויתר הפרמטרים תקינים

הופק על ידי:






גן 28139 ציבורי הפעמון

מתקני משחק

yoniyonilevi123@gmail.com, yoniyonilevi123@gmail.com נשלח אל:

מתקנים תקינים (4 מתקנים)


3. מתקן משולב בעל 2 מגדלים




4. מתקן חצובת טי ממתכת



מיקום הדיווח





בדיקת האתר בוצעה עפ"י דרישות התקן הישראלי ת"י 1498 חלק 7 (2006)

עבור כל המתקנים שנבדקו כל הפרמטרים הבאים נמצאו תקינים:

		תקין			תקין			תקין
חבלים			שרשראות			מבנה כללי (חלקים קבועים אחרים)		
		תקין			תקין			תקין
סימון ושילוט			יסודות			אמצעי חיבור		
		תקין			תקין			תקין
הגנה מפני יציאה לכביש			כיסוי המשטחים שמתחת למתקנים וסביבתם			חלקים נעים		

במתקן שסומן כפגום, כל הפרמטרים התקולים מפורטים למעלה ויתר הפרמטרים תקינים

הופק על ידי:





דו"ח ביקורת חודשית

נס ציונה הלב 5

יוני לוי

נס ציונה



סגירה: 13:18
18.09.2022

פתיחה: 13:18
18.09.2022

גנית פארק
חוזה 52-20-402105-P

גן 28141 ציבורי גראנד קוויל דרום

מתקני משחק

מס' מזהה הדיווח: 438664

נשלח אל: yoniyonilevi123@gmail.com, yoniyonilevi123@gmail.com

מתקנים תקינים (4 מתקנים)

1. שלט אתר



2. שטח כיסוי דשא סינטטי




3. מתקן משולב בעל 3 מגדלים



4. מתקן חצובת נדנדה ממתכת



מיקום הדיווח



סיכום הביקור

חולפה נדנדת בוגרים

בדיקת האתר בוצעה עפ"י דרישות התקן הישראלי ת"י 1498 חלק 7 (2006)

עבור כל המתקנים שנבדקו כל הפרמטרים הבאים נמצאו תקינים:

מבנה כללי (חלקים קבועים אחרים)		✓ תקין	שרשראות		✓ תקין	חבלים		✓ תקין
אמצעי חיבור		✓ תקין	יסודות		✓ תקין	סימון ושילוט		✓ תקין
חלקים נעים		✓ תקין	כיסוי המשטחים שמתחת למתקנים וסביבתם		✓ תקין	הגנה מפני יציאה לכביש		✓ תקין

במתקן שסומן כפגום, כל הפרמטרים התקולים מפורטים למעלה ויתר הפרמטרים תקינים

הופק על ידי:





נס ציונה לוטוס 17

יוני לוי

נס ציונה



סגירה: 13:23
18.09.2022

פתיחה: 13:23
18.09.2022

גנית פארק
חוזת 52-20-402105-P

מרכז

גן 28138 ציבורי לוטוס

מתקני משחק

מס' מזהה הדיווח: 438670

נשלח אל: yoniyonilevi123@gmail.com, yoniyonilevi123@gmail.com

מתקנים תקינים (5 מתקנים)

1. שלט אתר



2. שטח כיסוי דשא סינטטי





3. מתקן משולב בעל מגדל 1




4. מתקן נענוע קפיץ בדמות פיל מפלסטיק 5. מתקן נענוע קפיץ בדמות סוס מפלסטיק



מיקום הדיווח





בדיקת האתר בוצעה עפ"י דרישות התקן הישראלי ת"י 1498 חלק 7 (2006)

עבור כל המתקנים שנבדקו כל הפרמטרים הבאים נמצאו תקינים:

חבלים		תקין	שרשראות		תקין	מבנה כללי (חלקים קבועים אחרים)		תקין
סימון ושילוט		תקין	יסודות		תקין	אמצעי חיבור		תקין
הגנה מפני יציאה לכביש		תקין	כיסוי המשטחים שמתחת למתקנים וסביבתם		תקין	חלקים נעים		תקין

במתקן שסומן כפגום, כל הפרמטרים התקולים מפורטים למעלה ויתר הפרמטרים תקינים

הופק על ידי:





דו"ח ביקורת חודשית

נס ציונה ניל"י 37

יוני לוי

נס ציונה



סגירה: 13:24
18.09.2022

פתיחה: 13:24
18.09.2022

גנית פארק
חוצה 402105-20-52-P

מרכז
גן 28162 ציבורי נילי

מתקני משחק

מס' מזהה הדיווח: 438671

נשלח אל: yoniyonilevi123@gmail.com, yoniyonilevi123@gmail.com

מתקנים תקינים (3 מתקנים)

3. מתקן חצובת נדנדה מעץ




2. שטח כיסוי חול



1. שלט אתר



מיקום הדיווח



חבלים		 תקין
סימון ושילוט		 תקין
הגנה מפני יציאה לכביש		 תקין
שרשראות		 תקין
יסודות		 תקין
כיסוי המשטחים שמתחת למתקנים וסביבתם		 תקין
מבנה כללי (חלקים קבועים אחרים)		 תקין
אמצעי חיבור		 תקין
חלקים נעים		 תקין

במתקן שסומן כפגום, כל הפרמטרים התקולים מפורטים למעלה ויתר הפרמטרים תקינים

הופק על ידי:



גותקין | 1 קריאות

דו"ח ביקורת חודשית



מתקני משחק

נס ציונה
מרכז

גן 28106 ציבורי הגיא

יוני לוי

גנית פארק
חוזה 402105-20-52-P-

נס ציונה הגיא 5

פתיחה: 14:06
סגירה: 14:07
20.09.2022

מס' מזהה הדיווח: 440126

נשלח אל: yoniyonilevi123@gmail.com, yoniyonilevi123@gmail.com

מתקן פגום - מתקן משולב בעל 3 מגדלים (1 קריאות)

1. ת. פתיחה: 24/08/2022

סטטוס: **בקראה**

הבעיה: **חיזוק**

התקלה: **אלמנט חיבור**


דחיפות: **חשוב (!)**

הערות: **נדרש להחליף אלמנט יציאה (יוני לוי)**

תמונות הקריאה:



תמונות תיקון:




מתקנים תקינים 9) מתקנים

1. שלט אתר



2. שטח כיסוי דשא סינטטי



3. מתקן נענוע קפיץ בדמות תנין



4. מתקן נענוע קפיץ בדמות מכונית



5. מתקן נענוע בדמות טלה מעץ



6. מתקן חצובת נדנדה ממתכת



7. מתקן משפר סל



8. מתקן משפר סל




9. מתקן משפר סל עם 4 יציאות





מיקום הדיווח



בדיקת האתר בוצעה עפ"י דרישות התקן הישראלי ת"י 1498 חלק 7 (2006)

עבור כל המתקנים שנבדקו כל הפרמטרים הבאים נמצאו תקינים:

		תקין			תקין			תקין
חבלים			שרשראות			מבנה כללי (חלקים קבועים אחרים)		
		תקין			תקין			תקין
סימון ושילוט			יסודות			אמצעי חיבור		
		תקין			תקין			תקין
הגנה מפני יציאה לכביש			כיסוי המשטחים שמתחת למתקנים וסביבתם			חלקים נעים		

במתקן שסומן כפגום, כל הפרמטרים התקולים מפורטים למעלה ויתר הפרמטרים תקינים

הופק על ידי:





גן תקין
דו"ח ביקורת חודשית

נס ציונה רחבעם זאבי 52
סגירה: 14:09
20.09.2022
פתיחה: 14:09
20.09.2022

יוני לוי
גנית פארק
חוצה 52-20-402105-P

נס ציונה
מרכז
גן 28124 ציבורי רחבעם זאבי



מתקני משחק

מס' מזהה הדיווח: 440128


נשלח אל: yoniyonilevi123@gmail.com, yoniyonilevi123@gmail.com

מתקנים תקינים (6 מתקנים)

1. שלט אתר



2. דשא סינטטי



3. מתקן משולב ממתכת



4. בדנדות



5. משולב



6. קרוסלה



סיכום הביקור

שימון צירים בדנדדה

מיקום הדיווח



בדיקת האתר בוצעה עפ"י דרישות התקן הישראלי ת"י 1498 חלק 7 (2006)

עבור כל המתקנים שנבדקו כל הפרמטרים הבאים נמצאו תקינים:

✓ תקין		מבנה כללי (חלקים קבועים אחרים)
✓ תקין		אמצעי חיבור
✓ תקין		חלקים נעים
✓ תקין		שרשראות
✓ תקין		יסודות
✓ תקין		כיסוי המשטחים שמתחת למתקנים וסביבתם
✓ תקין		חבלים
✓ תקין		סימון ושילוט
✓ תקין		הגנה מפני יציאה לכביש

במתקן שסומן כפגום, כל הפרמטרים התקולים מפורטים למעלה ויתר הפרמטרים תקינים

הופק על ידי:



נס ציונה רחבעם זאבי 52

יוני לוי

נס ציונה מרכז

מתקני משחק

סגירה: 14:10
20.09.2022

פתיחה: 14:10
20.09.2022

גנית פארק
חוזה -P-402105-20-52

גן 28099 כושר בית המתנדב

מס' מזהה הדיווח: 440129

נשלח אל: yoniyonilevi123@gmail.com, yoniyonilevi123@gmail.com

מתקן פגום - מתקן פונקציונלי אדיר (1 קריאות)

1. ת. פתיחה: 25/07/2022

סטטוס: **נקראה**

הבעיה: **שבר**

התקלה: **מבנה כללי**

דחיפות: **חשוב (!)**

הערות: נדרש להזמין 2 טבעות מטח מאורבניקס (יוני לוי)

תמונת תיקון:

הקריאה טרם תוקנה



תמונות הקריאה:



מתקנים תקינים (6 מתקנים)

1. שלט אתר



2. שטח כיסוי דשא סינטטי



3. מתקן מאמן סקוויט הידראולי



4. מתקן סטפר הידראולי




5. מתקן סט 3 מדרגות



6. מתקן פיטריה יציבה





Map data ©2022 Mapa GISrael דיווח על שגיאה במפה

בדיקת האתר בוצעה עפ"י דרישות התקן הישראלי ת"י 1498 חלק 7 (2006)

עבור כל המתקנים שנבדקו כל הפרמטרים הבאים נמצאו תקינים:

		חבלים			שרשראות			מבנה כללי (חלקים קבועים אחרים)
		סימון ושילוט			יסודות			אמצעי חיבור
		הגנה מפני יציאה לכביש			כיסוי המשטחים שמתחת למתקנים וסביבתם			חלקים נעים

במתקן שסומן כפגום, כל הפרמטרים התקולים מפורטים למעלה ויתר הפרמטרים תקינים

הופק על ידי:





דו"ח ביקורת חודשית

נס ציונה רחבעם זאבי 17

יוני לוי

נס ציונה



סגירה: 14:12
20.09.2022

פתיחה: 14:12
20.09.2022

גנית פארק
חוצה 52-20-402105-P

מרכז
גן 28122 ציבורי הקאנטרי

מתקני משחק

מס' מזהה הדיווח: 440132

נשלח אל: yoniyonilevi123@gmail.com, yoniyonilevi123@gmail.com

מתקנים תקינים (4 מתקנים)

1. שלט אתר



2. שטח כיסוי דשא סינטטי




3. מתקן משולב אתגרי




4. מתקן בדנדה משולשת



מיקום הדיווח





בדיקת האתר בוצעה עפ"י דרישות התקן הישראלי ת"י 1498 חלק 7 (2006)

עבור כל המתקנים שנבדקו כל הפרמטרים הבאים נמצאו תקינים:

חבלים		תקין	שרשראות		תקין	מבנה כללי (חלקים קבועים אחרים)		תקין
סימון ושילוט		תקין	יסודות		תקין	אמצעי חיבור		תקין
הגנה מפני יציאה לכביש		תקין	כיסוי המשטחים שמתחת למתקנים וסביבתם		תקין	חלקים נעים		תקין

במתקן שסומן כפגום, כל הפרמטרים התקולים מפורטים למעלה ויתר הפרמטרים תקינים

הופק על ידי:



דחיפות: דחוף (!!)| גותקין | 1 קריאות

דו"ח ביקורת חודשית



נס ציונה משה לרר 37
סגירה: 14:19
20.09.2022
פתיחה: 14:18
20.09.2022

יוני לוי
גנית פארק
חוזה -P-402105-20-52

נס ציונה
מרכז
גן 28129 ציבורי ארגמן תחתון ליד ב"ס

מתקני משחק

מס' מזהה הדיווח: 440136

נשלח אל: yoniyonilevi123@gmail.com, yoniyonilevi123@gmail.com

מתקן פגום - שטח כיסוי דשא חי (1 קריאות)

1. ת. פתיחה: 31/01/2021

סטטוס: בקראה

הבעיה: השלמת חול/דשא/גומי

התקלה: תשתיות

דחיפות: דחוף (!!)

הערות: חסר כיסוי שטח (אלי מקונן)

תמונת תיקון:

הקריאה טרם תוקנה



תמונות הקריאה:



מתקנים תקינים (8 מתקנים)

1. שלט אתר



2. מתקן ערסל כבלים מחובר ל 2- עמודי מתכת 3. מתקן ערסל כבלים מחובר ל 2- עמודי מתכת



4. מתקן ערסל כבלים מחובר ל 2- עמודי מתכת 5. מתקן ערסל כבלים מחובר ל 2- עמודי מתכת



6. מתקן ערסל כבלים מחובר ל 2- עמודי מתכת 7. מתקן ערסל כבלים מחובר ל 2- עמודי מתכת



חבלים		 תקין
סימון ושילוט		 תקין
הגנה מפני יציאה לכביש		 תקין
שרשראות		 תקין
יסודות		 תקין
כיסוי המשטחים שמתחת למתקנים וסביבתם		 תקין
מבנה כללי (חלקים קבועים אחרים)		 תקין
אמצעי חיבור		 תקין
חלקים נעים		 תקין

במתקן שסומן כפגום, כל הפרמטרים התקולים מפורטים למעלה ויתר הפרמטרים תקינים

הופק על ידי:



גותקין | 1 קריאות

דו"ח ביקורת חודשית

נס ציונה משה לרר 1

יוני לוי

נס ציונה מרכז

גנית פארק

חוצה 52-20-402105-P

גן 28128 ציבורי ארגמן בוגרים מתחם דרומי

מתקני משחק

סגירה: 14:26
20.09.2022

פתיחה: 14:21
20.09.2022

מס' מזהה הדיווח: 440141

נשלח אל: yoniyonilevi123@gmail.com, yoniyonilevi123@gmail.com

מתקן פגום - מתקן משולב בעל 4 מגדלים (1 קריאות)

1. ת. פתיחה: 24/08/2022

סטטוס: **בקראה**

הבעיה: **שבר**

התקלה: **אלמנט חיבור**

דחיפות: **חשוב (!)**

הערות: **משטח דריכה שבור (יוני לוי)**

תמונת תיקון:

הקריאה טרם תוקנה



תמונות הקריאה:



מתקנים תקינים (8 מתקנים)

1. שלט אתר



2. שטח כיסוי דשא סינטטי



3. מתקן קרוסלה כבלים עם משטח פלסטיק



4. מתקן מתקן טיפוס אקסטרים



5. מתקן חצובת נדנדה ממתכת



6. מתקן טיפוס כבלים




7. מתקן נדנדת סוס חבל



8. מתקן אומגה כפול עם משטח דריכה מעץ





בדיקת האתר בוצעה עפ"י דרישות התקן הישראלי ת"י 1498 חלק 7 (2006)

עבור כל המתקנים שנבדקו כל הפרמטרים הבאים נמצאו תקינים:

חבלים			שרשראות			מבנה כללי (חלקים קבועים אחרים)		
סימון ושילוט			יסודות			אמצעי חיבור		
הגנה מפני יציאה לכביש			כיסוי המשטחים שמתחת למתקנים וסביבתם			חלקים נעים		

במתקן שסומו כפגום, כל הפרמטרים התקולים מפורטים למעלה ויתר הפרמטרים תקינים

הופק על ידי:





דו"ח ביקורת חודשית

נס ציונה משה לרר 1

יוני לוי

נס ציונה



סגירה: 14:26
20.09.2022

פתיחה: 14:26
20.09.2022

גנית פארק
חוצה 52-20-402105-P

גן 28127 ציבורי ארגמן קטנים מתחם צפוני

מתקני משחק

מס' מזהה הדיווח: 440143


נשלח אל: yoniyonilevi123@gmail.com, yoniyonilevi123@gmail.com

מתקנים תקינים (5 מתקנים)

1. שלט אתר



2. שט כיסוי דשא סינטטי



3. מתקן קרוסלה עגולה




4. משולב



5. מתקן חצובת נדנדה ממתכת



מיקום הדיווח





בדיקת האתר בוצעה עפ"י דרישות התקן הישראלי ת"י 1498 חלק 7 (2006)

עבור כל המתקנים שנבדקו כל הפרמטרים הבאים נמצאו תקינים:

חבלים		✓ תקין	שרשראות		✓ תקין	מבנה כללי (חלקים קבועים אחרים)		✓ תקין
סימון ושילוט		✓ תקין	יסודות		✓ תקין	אמצעי חיבור		✓ תקין
הגנה מפני יציאה לכביש		✓ תקין	כיסוי המשטחים שמתחת למתקנים וסביבתם		✓ תקין	חלקים נעים		✓ תקין

במתקן שסומן כפגום, כל הפרמטרים התקולים מפורטים למעלה ויתר הפרמטרים תקינים

הופק על ידי:





דו"ח ביקורת חודשית

נס ציונה השריון 33

יוני לוי

נס ציונה



סגירה: 14:29
20.09.2022

פתיחה: 14:28
20.09.2022

גנית פארק
חוצה 52-20-402105-P

גן 28132 ציבורי החשמל

מתקני משחק

מס' מזהה הדיווח: 440147

נשלח אל: yoniyonilevi123@gmail.com, yoniyonilevi123@gmail.com

מתקנים תקינים (4 מתקנים)

1. שלט אתר



2. שטח כיסוי דשא סינטטי




3. מתקן משולב בעל 3 מגדלים




4. מתקן חצובת נדנדה ממתכת



מיקום הדיווח





בדיקת האתר בוצעה עפ"י דרישות התקן הישראלי ת"י 1498 חלק 7 (2006)

עבור כל המתקנים שנבדקו כל הפרמטרים הבאים נמצאו תקינים:

חבלים		תקין	שרשראות		תקין	מבנה כללי (חלקים קבועים אחרים)		תקין
סימון ושילוט		תקין	יסודות		תקין	אמצעי חיבור		תקין
הגנה מפני יציאה לכביש		תקין	כיסוי המשטחים שמתחת למתקנים וסביבתם		תקין	חלקים נעים		תקין

במתקן שסומן כפגום, כל הפרמטרים התקולים מפורטים למעלה ויתר הפרמטרים תקינים

הופק על ידי:





דו"ח ביקורת חודשית

נס ציונה השריון 33

יוני לוי

נס ציונה



סגירה: 14:30
20.09.2022

פתיחה: 14:29
20.09.2022

גנית פארק
חוזת 402105-20-52-P-

גן 28133 ציבורי החשמל נגיש

מתקני משחק

מס' מזהה הדיווח: 440150

נשלח אל: yoniyonilevi123@gmail.com, yoniyonilevi123@gmail.com

מתקנים תקינים (3 מתקנים)


1. שלט אתר

2. שטח כיסוי דשא סינטטי

3. מתקן משולב בעל 3 מגדלים



מיקום הדיווח



חבלים		 תקין
סימון ושילוט		 תקין
הגנה מפני יציאה לכביש		 תקין
שרשראות		 תקין
יסודות		 תקין
כיסוי המשטחים שמתחת למתקנים וסביבתם		 תקין
מבנה כללי (חלקים קבועים אחרים)		 תקין
אמצעי חיבור		 תקין
חלקים נעים		 תקין

במתקן שסומן כפגום, כל הפרמטרים התקולים מפורטים למעלה ויתר הפרמטרים תקינים

הופק על ידי:





גן 28185 כושר החשמל 

מתקני משחק

yoniyonilevi123@gmail.com, yoniyonilevi123@gmail.com נשלח אל:

מתקנים תקינים (5 מתקנים)


3. מתקן סטפר+משיכה עליונה+שווי משקל




4. מתקן יד אחורית+חתיירה+לחיצת כתפיים 5. מתקן לחיצת רגליים+מאמן אגן+לחיצת חזה



מיקום הדיווח





בדיקת האתר בוצעה עפ"י דרישות התקן הישראלי ת"י 1498 חלק 7 (2006)

עבור כל המתקנים שנבדקו כל הפרמטרים הבאים נמצאו תקינים:

		תקין			תקין			תקין
חבלים			שרשראות			מבנה כללי (חלקים קבועים אחרים)		
		תקין			תקין			תקין
סימון ושילוט			יסודות			אמצעי חיבור		
		תקין			תקין			תקין
הגנה מפני יציאה לכביש			כיסוי המשטחים שמתחת למתקנים וסביבתם			חלקים נעים		

במתקן שסומן כפגום, כל הפרמטרים התקולים מפורטים למעלה ויתר הפרמטרים תקינים

הופק על ידי:





דו"ח ביקורת חודשית

נס ציונה ארבל 46

יוני לוי

נס ציונה



סגירה: 09:11
25.09.2022

פתיחה: 09:10
25.09.2022

גנית פארק
חוזת 52-20-402105-P

מרכז
גן 28098 ציבורי ארבל

מתקני משחק

מס' מזהה הדיווח: 441751

נשלח אל: yoniyonilevi123@gmail.com, yoniyonilevi123@gmail.com

מתקנים תקינים (6 מתקנים)

1. שלט אתר



2. שטח כיסוי



3. מתקן משולב ממתכת



4. מתקן חצובת נדנדה




5. מתקן חצובת נדנדה



6. מתקן חצובת נדנדה



מיקום הדיווח







דו"ח ביקורת חודשית

נס ציונה שדרות אפרים קומרוב 26

יוני לוי

נס ציונה



סגירה: 09:12
25.09.2022

פתיחה: 09:12
25.09.2022

גנית פארק
חוצה 52-20-402105-P

מרכז
גן 28187 כושר אפרים קומרוב

מתקני משחק

מס' מזהה הדיווח: 441752

נשלח אל: yoniyonilevi123@gmail.com, yoniyonilevi123@gmail.com

מתקנים תקינים (4 מתקנים)

3. מתקן פושטי מרפק+פרפר+דחיקת רגליים



2. שטח כיסוי גומי מלאכותי





1. שלט אתר



4. מתקן חתירה בתמיכת חזה+משיכה+דחיפה



מיקום הדיווח





דו"ח ביקורת חודשית

נמ ציונה שאול המלך 9

יוני לוי

נמ ציונה



סגירה: 09:19
25.09.2022

פתיחה: 09:14
25.09.2022

גנית פארק
חוצה 52-20-402105-P

מרכז
גן 28125 ציבורי שאול המלך

מתקני משחק

מס' מזהה הדיווח: 441753

נשלח אל: yoniyonilevi123@gmail.com, yoniyonilevi123@gmail.com

מתקנים תקינים (7 מתקנים)

1. שלט אתר



2. שטח כיסוי דשא סינטטי



3. מתקן משולב ממתכת



4. קן לציפור 2X



5. מתקן גל רץ ממתכת



6. מתקן מתח



7. מעבר ידיים



דחיפות: דחוף (!!)| גותקין | 1 קריאות

דו"ח ביקורת חודשית



נס ציונה שבטי ישראל 6

יוני לוי

נס ציונה



סגירה: 09:21
25.09.2022

פתיחה: 09:19
25.09.2022

גנית פארק
חוצה 52-20-402105-P

מרכז
גן 28112 ציבורי טיילת יד אליעזר

מתקני משחק

מס' מזהה הדיווח: 441754

נשלח אל: yoniyonilevi123@gmail.com, yoniyonilevi123@gmail.com

מתקן פגום - שטח כיסוי חול (1 קריאות)

1. ת. פתיחה: 14/06/2022

סטטוס: בקראה

הבעיה: השלמת חול/דשא/גומי

התקלה: תשתיות

דחיפות: דחוף (!!)

הערות: נדרש מילוי חול 6 בלות. אין גישה למשאית ניתן להיכנס לגן רק עם מריצות מרחק מהכביש לגן בערך 300 מטר (עידן אלי)

תמונת תיקון:

הקריאה טרם תוקנה



תמונות הקריאה:



מתקנים תקינים (4 מתקנים)

1. שלט אתר



2. מתקן משולב בעל 2 מגדלים




3. מתקן נענוע קפיץ בדמות מעץ



4. מתקן נענוע קפיץ בדמות ממתכת





בדיקת האתר בוצעה עפ"י דרישות התקן הישראלי ת"י 1498 חלק 7 (2006)

עבור כל המתקנים שנבדקו כל הפרמטרים הבאים נמצאו תקינים:

✓ תקין ✓ תקין ✓ תקין	✓ תקין ✓ תקין ✓ תקין	✓ תקין ✓ תקין ✓ תקין
חבלים	שרשראות	מבנה כללי (חלקים קבועים אחרים)
סימון ושילוט	יסודות	אמצעי חיבור
הגנה מפני יציאה לכביש	כיסוי המשטחים שמתחת למתקנים וסביבתם	חלקים נעים

במתקן שסומן כפגום, כל הפרמטרים התקולים מפורטים למעלה ויתר הפרמטרים תקינים

הופק על ידי:





דו"ח ביקורת חודשית

נס ציונה שבטי ישראל 14

יוני לוי

נס ציונה



סגירה: 09:21
25.09.2022

פתיחה: 09:21
25.09.2022

גנית פארק
חוזה 52-20-402105-P

גן 28113 ציבורי מתנ"ס יד אליעזר

מתקני משחק

נשלח אל: yoniyonilevi123@gmail.com, yoniyonilevi123@gmail.com מס' מזהה הדיווח: 441755

מתקנים תקינים (5 מתקנים)

1. שלט אתר



2. שטח כיסוי דשא סינטטי



3. מתקן משולב בעל 2 מגדלים




4. מתקן נענוע קפיץ בדמות מעץ




5. מתקן נענוע קפיץ בדמות ממתכת



מיקום הדיווח





בדיקת האתר בוצעה עפ"י דרישות התקן הישראלי ת"י 1498 חלק 7 (2006)

עבור כל המתקנים שנבדקו כל הפרמטרים הבאים נמצאו תקינים:

		תקין			תקין			תקין
חבלים			שרשראות			מבנה כללי (חלקים קבועים אחרים)		
		תקין			תקין			תקין
סימון ושילוט			יסודות			אמצעי חיבור		
		תקין			תקין			תקין
הגנה מפני יציאה לכביש			כיסוי המשטחים שמתחת למתקנים וסביבתם			חלקים נעים		

במתקן שסומן כפגום, כל הפרמטרים התקולים מפורטים למעלה ויתר הפרמטרים תקינים

הופק על ידי:





דו"ח ביקורת חודשית

נס ציונה סעדיה נחום 8

יוני לוי

נס ציונה



סגירה: 08:58
28.09.2022

פתיחה: 08:58
28.09.2022

גנית פארק
חוצה 52-20-402105-P

מרכז

גן 28131 ציבורי הבאר

מתקני משחק

מס' מזהה הדיווח: 441928


נשלח אל: yoniyonilevi123@gmail.com, yoniyonilevi123@gmail.com

מתקנים תקינים (5 מתקנים)

1. שלט אתר



2. שטח כיסוי: דשא סינטטי



3. משולב




4.




5. עלה ורד



מיקום הדיווח





בדיקת האתר בוצעה עפ"י דרישות התקן הישראלי ת"י 1498 חלק 7 (2006)

עבור כל המתקנים שנבדקו כל הפרמטרים הבאים נמצאו תקינים:

		תקין	חבלים
		תקין	סימון ושילוט
		תקין	הגנה מפני יציאה לכביש

		תקין	שרשראות
		תקין	יסודות
		תקין	כיסוי המשטחים שמתחת למתקנים וסביבתם

		תקין	מבנה כללי (חלקים קבועים אחרים)
		תקין	אמצעי חיבור
		תקין	חלקים נעים

במתקן שסומן כפגום, כל הפרמטרים התקולים מפורטים למעלה ויתר הפרמטרים תקינים

הופק על ידי:





גן תקין

דו"ח ביקורת חודשית

31.9264811,34.7856128

יוני לוי

נס ציונה



סגירה: 09:06
28.09.2022

פתיחה: 09:04
28.09.2022

גנית פארק
חוזה P-402105-20-52

מרכז
גן 28167 כושר עמק השושנים

מתקני משחק

מס' מזהה הדיווח: 441952

נשלח אל: yoniyonilevi123@gmail.com, yoniyonilevi123@gmail.com

מתקנים תקינים (7 מתקנים)

1. שלט אתר



2. שטח כיסוי גומי מלאכותי



3. מתקן הרקולס משיכה



4. מתקן מתח כפול



5. מתקן חתירה



6. סט מדרגות



7. מתקן דחיקת רגליים



ג'תקין | 1 קריאות

דו"ח ביקורת חודשית

נס ציונה זרובבל 18

יוני לוי

נס ציונה מרכז

מתקני משחק

סגירה: 09:15
28.09.2022

פתיחה: 09:10
28.09.2022

גנית פארק
חוזה -P-402105-20-52

גן 28111 ציבורי זרובבל

מס' מזהה הדיווח: 441969

נשלח אל: yoniyonilevi123@gmail.com, yoniyonilevi123@gmail.com

מתקן פגום - מתקן חצובת טי ממתכת (1 קריאות)

1. ת. פתיחה: 28/09/2022

סטטוס: חדשה

הבעיה: חיבור

התקלה: שרשראות

דחיפות: חשוב (!)

הערות: נדרש,להחליף נדנדת בוגרים +פעוטות (יוני לוי)

תמונות הקריאה:

תמונות תיקון:

הקריאה טרם תוקנה



מתקנים תקינים (6 מתקנים)

1. שלט אתר



2. שטח כיסוי דשא סינטטי




3. מתקן משולב בעל 2 מגדלים



4. מתקן נענוע קפיץ בדמות אופנוע ממתכת 5. מתקן נענוע קפיץ בדמות אופנוע ממתכת 6. מתקן נענוע קפיץ בדמות תנין ממתכת





בדיקת האתר בוצעה עפ"י דרישות התקן הישראלי ת"י 1498 חלק 7 (2006)

עבור כל המתקנים שנבדקו כל הפרמטרים הבאים נמצאו תקינים:

✓ תקין 🔒 חבלים	✓ תקין 📎 שרשראות	✓ תקין 🏠 מבנה כללי (חלקים קבועים אחרים)
✓ תקין 📏 סימון ושילוט	✓ תקין ⬇️ יסודות	✓ תקין 🔧 אמצעי חיבור
✓ תקין 🚪 הגנה מפני יציאה לכביש	✓ תקין 🧱 כיסוי המשטחים שמתחת למתקנים וסביבתם	✓ תקין 📐 חלקים נעים

במתקן שסומן כפגום, כל הפרמטרים התקולים מפורטים למעלה ויתר הפרמטרים תקינים

הופק על ידי:



גן תקין



דו"ח ביקורת חודשית

נס ציונה עלייה 3

יוני לוי

נס ציונה



סגירה: 09:21
28.09.2022

פתיחה: 09:21
28.09.2022

גנית פארק
חוזה 52-20-402105-P

מרכז

גן 28123 ציבורי רסקו

מתקני משחק

מס' מזהה הדיווח: 441975

נשלח אל: yoniyonilevi123@gmail.com, yoniyonilevi123@gmail.com

מתקנים תקינים (7 מתקנים)

1. שלט אתר



2. שטח כיסוי דשא סינטטי



3. מתקן משולב ממתכת



4. מתקן בדנדת טי



5. מתקן נענוע ממתכת דמוי אופנוע



6. מתקן נענוע ממתכת אופנוע עם סירה



7. מתקן נענוע מפלסטיק דמוי תנין





נמסר ציונה ביאליק 41

יוני לוי

נמסר ציונה



מרכז

מתקני משחק

סגירה: 09:23
28.09.2022

פתיחה: 09:23
28.09.2022

גנית פארק
חזה 52-20-402105-P

גן 28103 ציבורי נגבה

מס' מזהה הדיווח: 441977

נשלח אל: yoniyonilevi123@gmail.com, yoniyonilevi123@gmail.com

מתקנים תקינים (7 מתקנים)

1. שלט אתר



2. שטח כיסוי גומי מלאכותי



3. מתקן טיפוס כבלים בצורת כדור



4. מתקן קרוסלה עגולה



5. מתקן משולב בעל מגדל 1




6. מתקן נענוע מפלסטיק בדמות תנין



7. מתקן חצובת נדנדה ממתכת





בדיקת האתר בוצעה עפ"י דרישות התקן הישראלי ת"י 1498 חלק 7 (2006)

עבור כל המתקנים שנבדקו כל הפרמטרים הבאים נמצאו תקינים:

		תקין			תקין			תקין
חבלים			שרשראות			מבנה כללי (חלקים קבועים אחרים)		
		תקין			תקין			תקין
סימון ושילוט			יסודות			אמצעי חיבור		
		תקין			תקין			תקין
הגנה מפני יציאה לכביש			כיסוי המשטחים שמתחת למתקנים וסביבתם			חלקים נעים		

במתקן שסומן כפגום, כל הפרמטרים התקולים מפורטים למעלה ויתר הפרמטרים תקינים

הופק על ידי:





דו"ח ביקורת חודשית

נס ציונה תל חי 5

יוני לוי

נס ציונה



סגירה: 09:26
28.09.2022

פתיחה: 09:26
28.09.2022

גנית פארק
חוצה 52-20-402105-P

מרכז
גן 28126 ציבורי תל חי (רוטרי)

מתקני משחק

מס' מזהה הדיווח: 441979

נשלח אל: yoniyonilevi123@gmail.com, yoniyonilevi123@gmail.com

מתקנים תקינים (5 מתקנים)

1. שלט אתר



2. שטח כיסוי דשא סינטטי



3. מתקן משולב ממתכת




4. מתקן חצובת נדנדות ממתכת




5. מתקן טיפוס ממתכת



מיקום הדיווח





בדיקת האתר בוצעה עפ"י דרישות התקן הישראלי ת"י 1498 חלק 7 (2006)

עבור כל המתקנים שנבדקו כל הפרמטרים הבאים נמצאו תקינים:

		תקין			תקין			תקין	מבנה כללי (חלקים קבועים אחרים)
		תקין			תקין			תקין	אמצעי חיבור
		תקין			תקין			תקין	חלקים נעים
		תקין			תקין			תקין	חבלים
		תקין			תקין			תקין	סימון ושילוט
		תקין			תקין			תקין	הגנה מפני יציאה לכביש
		תקין			תקין			תקין	שרשראות
		תקין			תקין			תקין	יסודות
		תקין			תקין			תקין	כיסוי המשטחים שמתחת למתקנים וסביבתם

במתקן שסומן כפגום, כל הפרמטרים התקולים מפורטים למעלה ויתר הפרמטרים תקינים

הופק על ידי:





גן תקין

דו"ח ביקורת חודשית



מתקני משחק

נס ציונה
מרכז

גן 28119 ציבורי יצחק שדה

יוני לוי

גנית פארק
חוזה 52-20-402105-P-

נס ציונה יצחק שדה 2
פתיחה: 09:29
סגירה: 09:33
28.09.2022

מס' מזהה הדיווח: 441986

נשלח אל: yoniyonilevi123@gmail.com, yoniyonilevi123@gmail.com

מתקנים תקינים (7 מתקנים)

1. שלט אתר



2. שטח כיסוי



3. מתקן משולב בעל 2 מגדלים



4. מתקן חצובת נדנדה ממתכת



5. מתקן נענוע קפיץ ספירלי בדמות מכונת 6. מתקן נענוע קפיץ פלסטיק בדמות תנין



7. מתקן חצובת נדנדה ממתכת





דו"ח ביקורת חודשית

נס ציונה מאיר הרמן 25

יוני לוי

נס ציונה



סגירה: 10:16
28.09.2022

פתיחה: 10:13
28.09.2022

גנית פארק
חוזה 52-20-402105-P

גן 28101 ציבורי גבעת הצבר (מאיר הרמן)

מתקני משחק

מס' מזהה הדיווח: 442053

נשלח אל: yoniyonilevi123@gmail.com, yoniyonilevi123@gmail.com

מתקנים תקינים (7 מתקנים)

1. שלט אתר



2. שטח כיסוי דשא סינטטי



3. משולב



4. 3 קורות שיווי משקל



5. חצובת נדנדות 3 אגפים



6. עלה ורד קפיצי ל3



7. קפיץ דג



דו"ח פתיחת קריאה

נס ציונה האימהות 11

סגירה: 09:50
29.09.2022

פתיחה: 09:50
29.09.2022

גנית פארק
חוזת 402105-20-52-P

נס ציונה
מרכז

גן 28117 ציבורי סביוני נצר עליון



מתקני משחק

מס' מזהה הדיווח: 442766


נשלח אל: yoniyonilevi123@gmail.com, yoniyonilevi123@gmail.com

מתקנים תקינים (1 מתקנים)

1. שלט אתר



מיקום הדיווח



Google

Map data ©2022 Mapa GISrael

